visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO
Vistoria Cautelar

DADOS GERAIS:

DATA:	27/07/2026 08:45:42	**STATUS:**	APROVADO
CLIENTE:	TOYOTA GASTAO	**Nº DA VISTORIA:**	[redacted]
UNIDADE:	MATRIZ	**VISTORIADOR:**	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	VW	**MODELO/VERSÃO:**	VW/T CROSS HL TSI
ANO FAB./MODELO:	2022/2023	**COR:**	CINZA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	**KM:**	71347

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:
310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:
501-Original

2 - Do batente da porta:
510-Original

3 - Do assoalho:
526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):
605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:
613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:
621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):
637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:
653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:
661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela MATRIZ, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à MATRIZ apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da MATRIZ, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: **VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR** e CNPJ: **22.537.816/0001-91** e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]


APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]


DIANTEIRA



TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




LACRE



HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

DIANTEIRA




DIANTEIRA




TRASEIRA




TRASEIRA



PLACA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

TORRE AMORTECEDOR



TORRE AMORTECEDOR



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA




COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA CENTRAL



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



CAIXA_ESTEPE



COMPARTIMENTO DO MOTOR



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]


APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]


CAIXA_AR_ESQUERDA



CAIXA_AR_DIREITA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, TOYOTA GASTAO declaro ter recebido o seguinte da: VISAO TOTAL VISTORIA VEICULAR e CNPJ: 22.537.816/0001-91 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE
[redacted]

[redacted]


AV. CANDIDO PORTINARI, 119 - GALPÃO 121 | SAO PAULO/SP

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]