



ASTRO VISTORIAS MOOCA
CNPJ: 25.079.188/0001-36
ENDEREÇO: AVENIDA PAES DE BARROS, 3202
TELEFONE: (11) 96655-1548
DATA VISTORIA: 28/03/2026 14:52:21

Número da Vistoria



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: WINCAR IMPORTS

DADOS DO PROPRIETARIO



NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	I/AUDI A4 LM 170CV
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2014	2015	0	PRATA			106951
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

CONSTA REGISTRO DE DESMOBILIZACAO DE FROTA. OBSERVAÇÃO: MOVIDA RENT A CAR.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CATX VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





PAINEL TRASEIRO EXTERNO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA DO CINTO






ETIQUETA VIS COLUNA




CARROCERIA



CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO





TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR




DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

