



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR
CLIENTE:
DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	HONDA	HONDA WR-V EX CVT
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2018	2018	0	VERMELHA			55338
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	


OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



APROVADO

PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA





LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM






APROVADO


DOC. DO VEÍCULO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



ETIQUETA DO CINTO

CAIXA DE ESTEPE





PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CARROCERIA



CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR






TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



PAINEL SUPERIOR






APROVADO

PAINEL INFERIOR





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

