**UNIDADE: CIA - Guaratinguetá**

**Data/Hora: 15/10/2026 16:21:30**

**Vistoria Cautelar Nº** [redacted]

[redacted]

# Status: APROVADO

[redacted]

## SOLICITANTE

**Solicitante:** R.C.A. VILA VEICULOS LTDA

**CPF/CNPJ:** [redacted]

**Renavam:** [redacted]

**CRLV:** N/A

## BASE NACIONAL

**Placa** [redacted]

**Renavam:** [redacted]

**Ano/Modelo:** 2024

**Cor:** PRETA

**Combustivel:** DIESEL

**Marca/Modelo:** I/NISSAN/ FRONTIER ATK X4

**Chassi** [redacted]

**Motor:** [redacted]

**Câmbio:**

**Município:** JACAREI

## FOTOS





## DADOS COLETADOS

**Nº lacre:** N/A

**Ano/Modelo:** 2024

**Cor:** PRETA

**Combustivel:** DIESEL

**Marca/Modelo:** I/NISSAN/ FRONTIER ATK X4

**Chassi** [redacted]

**Motor:** [redacted]

**Câmbio:** N/A

**Município:** Jacareí

## ACESSE

WWW.CIAAUTOMOTIVA.COM.BR

## FOTOS


Dianteira 45º


Traseira 45º


Gravação do Chassi


Gravação do Motor


Lacre /QR code


Eta Coluna


Eta Motor


Gravação do VIS no vidro


Longarina Dianteira Esquerda


Longarina Traseira Esquerda


Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Direita



Painel Completo


Foto extra


Foto extra


Foto extra


Foto extra


Foto extra

## IDENTIFICAÇÕES

**NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI**
Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

**NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR**
Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

**NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO**
Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

**ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

## ORIGINALIDADE DOS VIDROS

**PARA BRISA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO LATERAL ESQUERDA**
Não se aplica para este veículo.

**VIDRO LATERAL DIREITA**
Não se aplica para este veículo.

**VIDRO TRASEIRO**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

## IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

**PLACA(S)**
Placas sem vestígios de adulteração.

**LACRE/QR CODE**
Veiculo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo).

## HISTÓRICO

**INDÍCIO DE SINISTRO**
Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

**SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO**
Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

**HIST. DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA**
Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

**BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES**
Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

**LEILÃO**
Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

## ESTRUTURA

**CONDIÇÕES ESTRUTURAIS**
Dentro dos padrões do fabricante.

[redacted]

## OBSERVAÇÃO

[redacted]

**IMPORTANTE**

O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. **A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames**, em razão de que a **PIRES E NETO VISTORIA LTDA - ME**, CNPJ **21.097.352/0001-87** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **PIRES E NETO VISTORIA LTDA - ME**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No **presente laudo** não são avaliado itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alagamento.
O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

**ATENÇÃO**: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

A análise de pintura não foi contratada pelo cliente, razão pela qual este item não integra o escopo da vistoria, permanecendo excluído do presente parecer técnico.

**Critério de avaliação das seguradoras:** Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

**AV. MINISTRO SALGADO FILHO, 520 - PEDREGULHO - GUARÁTINGUETÁ/SP CEP: 12.511-290 TEL: (12)2103-1461**