

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 19/10/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
NISSAN I/NISSAN FRONTIER ATK X4	DIESEL		
Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:	
96326		2022 / 2023	

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:
Chassi Veículo:	Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Não original/outro tipo
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
DO ASSOALHO: Original	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Não original/outro tipo	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

veículo blindado.

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

APROVADO

Número: [REDACTED]

Data: 19/10/2026

Página: 2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa




Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

APROVADO

Número: [REDACTED]

Data: 19/10/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto




Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:


APROVADO

Número: [REDACTED]

Data: 19/10/2026

Página: 4 de 4

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026