



Número da Vistoria



EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ S65 AMG BRABUS
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2015	2016		PRETA			26887
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✗ ATENÇÃO	
410-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	419 Ausente
420-DO BATENTE DA PORTA:	⚠ ATENÇÃO	429 Ausente
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✗ ATENÇÃO	
510 - VIDRO DIANTEIRO (PARA BRISA)	⚠ ATENÇÃO	513 Sem gravação
550 - VIDRO TRASEIRO VIGIA	⚠ ATENÇÃO	553 Sem gravação
520 - VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	⚠ ATENÇÃO	523 Sem gravação
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	543 Sem gravação
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	533 Sem gravação
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA	⚠ ATENÇÃO	563 Sem gravação
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	573 Sem gravação
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO:	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:


A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



DOC. DO VEÍCULO




MOTOR



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



LACRE DA PLACA



CARROCERIA






CHASSI

COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA DIREITA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA






COLUNA CENTRAL DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°






DIANTEIRA DIREITA 90°





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

