RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ELETRICO/FONTE EXTERNA	PORSCHE	I/PORSCHE PORSCHE TAYCAN TURBO S
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2023	2023		PRETA	[redacted]		17534

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] ão se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

EM CONFORMIDADE

TRASEIRA ESQUERDA 90º



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



LATERAL DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90º



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

PANORÂMICA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

EM CONFORMIDADE

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



EXTRA



EXTRA



EXTRA



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

EXTRA



EXTRA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA





RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

EM CONFORMIDADE


LONGARINA TRASEIRA DIREITA



MOTOR




CONTINUAÇÃO NÚMERO MOTOR



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CHASSI



ETIQUETA DO CHASSI



RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

CARROCERIA




LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM




ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO MOTOR



DOC. DO VEÍCULO



[redacted]


RUSSO VISTORIAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

EM CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]