

Conforme

Solicitante:
GRAN BRASIL

DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	CAMINHONETE	ESPÉCIE:	MODELO: I/FORD RANGER LTDCD4A32C ANO/MODELO: 2022/2023
RENAVAM:	[REDACTED]	CATEGORIA:	HODÔMETRO: 85.007 KM
CHASSI:	[REDACTED]	CAPACIDADE:	5
MOTOR:	[REDACTED]	PBT:	MOTOR: [REDACTED]
CÂMBIO:	00000	CILINDRADA:	3198
MUNICÍPIO/UF:	CASTRO/PR	POTÊNCIA:	200
			CÂMBIO: 00000
			MUNICÍPIO/UF: SAO JOSE DOS PINHAIS/ PR



IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

ETIQUETAS/ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

ACRE DA PLACA

EPAROS / DANOS ESTRUTURAIS

REGISTRO OU HISTÓRICO

AVALIAÇÃO DE PINTURA



LEGENDA DE ÍCONES



IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

☒ Numeração Identificadora do Chassi☒ Numeração Identificadora do Motor☒ Numeração Identificadora do Câmbio

ETIQUETAS/ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

☒ Etiqueta no compartimento do motor☒ Etiqueta no batente da porta☒ Etiqueta no piso / assoalho

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

☒ Vidro Dianteiro (para-brisa)☒ Vidro da porta esquerda dianteira☒ Vidro da porta esquerda traseira☒ Vidro da porta dianteira direita☒ Vidro da porta traseira direita☒ Vidro traseiro

LACRE DA PLACA

☒ Lacre da Placa

REPAROS ESTRUTURAIS

☒ Reparos/ Danos estruturais/ Substituições

REGISTRO OU HISTÓRICO

☒ Procedência veicular☒ Procedência veicular☒ Procedência veicular

IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO

Numeração Identificadora do Chassi

- Gravação não apresenta vestígios aparentes de adulteração e dentro do padrão do fabricante

Numeração Identificadora do Motor

- Gravação não apresenta vestígios aparentes de adulteração e dentro do padrão do fabricante

Numeração Identificadora do Câmbio

- Gravação não apresenta vestígios aparentes de adulteração e dentro do padrão do fabricante

ETIQUETAS/ETA ONLINE OBRIGATÓRIAS

Etiqueta no compartimento do motor

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

Etiqueta no batente da porta

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

Etiqueta no piso / assoalho

- Obstruída/ sem acesso

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Vidro Dianteiro (para-brisa)

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro da porta esquerda dianteira

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro da porta esquerda traseira

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro da porta dianteira direita

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro da porta traseira direita

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

Vidro lateral traseiro esquerdo

- Não se aplica

Vidro lateral traseiro direito

- Não se aplica

Vidro traseiro

- Original/ dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA

Lacre da Placa

- Lacre dentro dos padrões


REGISTRO OU HISTÓRICO

Procedência veicular

- Não consta histórico de roubo e furto nos bancos de dados consultados, na data da vistoria
- Não consta histórico de Leilão nos bancos de dados consultados, na data da vistoria
- Não consta histórico de Sinistro nos bancos de dados consultados, na data da vistoria

REPAROS / DANOS / SUBSTITUIÇÕES ESTRUTURAIS

- Conforme veículo não possui danos ou reparos estruturais.



FOTOS

Painel de Instrumentos



Dianteira 45°




Traseira 45°



Placa




Numeração do Motor



Numeração do Chassi



Numeração do Câmbio



Hodômetro




FOTOS


Eta/VIS do batente da porta



Etiqueta do motor




Lacre /QR code




Cofre



Foto extra



Gravação dos vidros



[REDACTED]

Diretor Técnico

TERMO DE ESCOPO, LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Este relatório descreve as condições observadas no veículo **na data e horário da inspeção**, com base **exclusivamente** nos itens assinalados como verificados neste documento. **Não substitui Perícia Oficial** realizada por órgão competente (ex.: Instituto de Criminalística) e **não constitui garantia de regularidade**, procedência, licitude da transação ou inexistência de vícios ocultos.

A prestadora do serviço **não se responsabiliza por alterações, intervenções, danos ou substituições** realizadas no veículo **após** a inspeção/emissão do relatório, incluindo, mas não se limitando a: agregados, motor, estrutura, pintura, acessórios, sinais identificadores e estado de conservação.

Consultas a bases públicas e/ou privadas (ex.: DETRAN, leilão, sinistros, restrições) são fornecidas com **caráter informativo**, conforme retorno das plataformas consultadas na data da verificação, estando sujeitas a inconsistências, atrasos de atualização, falhas de integração e divergências entre sistemas. A prestadora do serviço **não garante a integralidade e/ou atualidade** dessas bases consultadas e não se responsabiliza por eventuais divergências nelas registradas.

Itens não contemplados neste laudo:

- a) Mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios (exceto se expressamente indicado).
- b) Avaliação técnica de airbag, controle de tração/estabilidade e demais sistemas eletrônicos (verificação apenas visual do painel, quando aplicável).
- c) Vícios ocultos e danos não aparentes.
- d) Verificação avançada de adulteração (metalografia, microscopia, desmontagens, equipamentos especializados). A análise de numerações e identificações (motor/chassi/câmbio) é **visual, à vista desarmada**, limitada ao acesso disponível no momento da inspeção.

Alagamento: A verificação limita-se à identificação de **sinais aparentes** acessíveis sem desmontagem. Em casos de **limpeza especializada**, substituição de módulos/terminais/chicotes e reparos, a constatação pode demandar **procedimentos invasivos** e/ou exames técnicos específicos, não abrangidos por este laudo.

Quilometragem: A quilometragem registrada refere-se ao número exibido no hodômetro no momento da inspeção. Este laudo **não possui meios de aferir** a consistência/histórico desse dado, nem atesta autenticidade do equipamento ou de registros externos, devendo o cliente realizar validações complementares quando necessário.

A decisão de concretização do negócio é **exclusiva** do cliente, cabendo a ele adotar diligências adicionais conforme seu critério.