


Identificação

Contratante:		Placa:	
Veículo:	VOLKSWAGEN/NIVUS CL TSI	KM:	77340



Dados do Veículo

RENAVAM:	
Nº do Chassi(BIN Estadual):	
Nº do Chassi:	
Nº do Motor(BIN Estadual):	
Nº do Motor:	
Carroceria:	Inexistente
Ano Fabr./Modelo:	2022/2023
Cilindrada:	
Espécie:	Passageiro
Potência:	
Nº Caixa Câmbio:	

Parecer dos Itens e Histórico

Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	


Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação [REDACTED] [REDACTED] depende da aceitação ou não da seguradora. Eu, [REDACTED] declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



Análise da Estrutura

01 - Painel Dianteiro Inferior	Original
02 - Painel Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painel Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painel Corta Fogo	Original



Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD

Pintura Original

Porta Dianteira LD


Pintura Original

Porta Traseira LD

Pintura Original

Lateral Traseira LD

Pintura Original



Lateral Dianteira LE

Pintura Original

Porta Dianteira Esquerda

Pintura Original

Porta Traseira Esquerda

Pintura Original

Lateral Traseira LE

Pintura Original

Fotos

Longarina
Traseira /
Esquerda:




Hodômetro:



Longarina
Traseira /
Direita:



Traseira:



Caixa de
estepe:



Painel traseiro:



Extra:



Qr code:



Placa:



Painel de
instrumentos:



Fotos

Chassi:



Etiqueta ETA:



Dianteira:



Vidros laterais
lado direito:



Caixa de
ar
esquerda:



Caixa de ar
direita:



Câmbio:



Etiqueta ETA:



Motor:



Longarina
Diant /
Esquerda:



Fotos

Longarina
Diant /
Direita:



Compartmento
do motor:



Torre
Amort
Diant /
Direita:



Torre Amort
Diant /
Esquerda:



Assinaturas

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



23/05/2026 10:57

Roubo/Furto
Negativo

Ind. Sinistro
Negativo

Leilão
Negativo

Gravame
Positivo

Renajud
Negativo

Dados do Veículo

PLACA:

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:

Indaiatuba / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:

5

MARCA/MODELO:

VOLKSWAGEN/NIVUS CL TSI

COR:

Cinza

TIPO DE VEÍCULO:

Automóvel

ESPÉCIE DE VEÍCULO:

Passageiro

ANO FAB./MODELO:

2022/2023

COMBUSTÍVEL:

Álcool/gasolina

CHASSI:

PROCEDÊNCIA:

Nacional

CATEGORIA:

Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

11/07/2024

SITUAÇÃO CHASSI:

Normal

MOTOR:

CAIXA DE CÂMBIO:

Não informado

POTÊNCIA:

CILINDRADAS:

CAPACIDADE DE CARGA:

Não informado

TIPO DE CARROCERIA:

Inexistente

Nº DE EIXOS:

EIXO TRASEIRO:

Não informado

EIXO AUXILIAR:

Não informado

CARROCERIA:

Não informado

CMT:

PBT:

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

Física

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

Não Informado



CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:
11/07/2024

ANO LICENCIAMENTO:
2025

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Existe debito de licenciamento

VALOR LICENC.:
[REDACTED]

IPVA:
Nao existe debito de ipva

VALOR IPVA:
R\$ 0,00

MULTAS:
Existe debito de multa

VALOR MULTAS:
[REDACTED]

DPVAT:
Nao existe debito de dpvat

VALOR DPVAT:
R\$ 0,00

Restrições

Alienação Fiduciária

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

CHASSI:
[REDACTED]

MARCA/MODELO:
VOLKSWAGEN / NIVUS

ANO FAB./ANO MODELO:
2022 / 2023

COMBUSTÍVEL:
Não informado

Informações Técnicas

FABRICANTE:
Volkswagen

TIPO CARROCERIA:
Não informado

MOTOR:
[REDACTED]

TIPO DE MOTOR:
Não informado

TRAÇÃO:
Não informado

TIPO DE FREIO:
Não informado

TRANSMISSÃO:
Não informado

PORTAS:
Não informado

COMPRIMENTO:
Não informado

PESO BRUTO:
Não informado

QUANT. DE EIXOS:
Não informado

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:
Não informado

Nº DE IRREGULARIDADES:
Marca/modelo/ano identificados

CÓD. DE IRREGULARIDADE:
Não informado

VERIFICAÇÃO SERIAL:
Ok

VERSÃO:
Não informado

DÍGITO VERIFICADOR:
Ok



Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO:
BRASIL

MÊS DE PRODUÇÃO:
Não informado

REGIÃO GEOGRÁFICA:
Brasil / paraguai / colombia / uruguai

PAÍS:
Brasil

CONCLUSÃO:
Completa

CLASSIFICAÇÃO:
Nacional

Informações de Gravame

PLACA:

CHASSI:

ANO FABRICAÇÃO:
2022

ANO MODELO:
2023

RENAVAM:

SITUAÇÃO:
CONSTA REGISTRO DE GRAVAME

UF PLACA:
SP

UF LIC.:
SP

AGENTE:

DOC. AGENTE:

Nº CONTRATO:

Nº GRAVAME:
Não informado

DT. CONTRATO:
11/07/2024

DT. GRAVAME:
11/06/2024

REMAR. CHASSI:
Não informado

Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE:

VALOR FIPE:
R\$ 101.707,00

COMBUSTÍVEL:
Alcool / gasolina

ANO MODELO:
2022

MODELO:
VOLKSWAGEN/NIVUS COMFORTLINE TSI

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.



Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.