




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


DOC. DO VEÍCULO




HODÔMETRO KM



MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA VIS MOTOR



CHASSI



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RP16 declaro ter recebido o seguinte da: A16 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 53.221.215/0001-07 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOUTOR HÉLIO PALERMO, 3193 - CEP:14.405-130 - FRANCA




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



DIANTEIRA




LATERAL ESQUERDA




LATERAL DIREITA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RP16 declaro ter recebido o seguinte da: A16 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 53.221.215/0001-07 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOUTOR HÉLIO PALERMO, 3193 - CEP:14.405-130 - FRANCA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE ESTEPE




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PLACA



LACRE DA PLACA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RP16 declaro ter recebido o seguinte da: A16 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 53.221.215/0001-07 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOUTOR HÉLIO PALERMO, 3193 - CEP:14.405-130 - FRANCA




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


TRASEIRA



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



GRAVACAO PARA BRISA



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RP16 declaro ter recebido o seguinte da: A16 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 53.221.215/0001-07 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOCTOR HÉLIO PALERMO, 3193 - CEP:14.405-130 - FRANCA




ORIGINALIDADE DA PINTURA





APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE