Vistoria nº: [redacted]
Data: **09/10/2026**
Unidade: **Botucatu/SP**

VISTORIA CAUTELAR

Dados do Proprietário | **Vistoria Válida até:** 07/11/2026

Nome: PARTICULAR | **CPF/CNPJ:** [redacted]

Dados do Veículo

Renavam:	Placa:	N° Chassi:	Tipo Veiculo:	Combustível:	Fabricante:	Modelo:
[redacted]			Automovel	ALCOOL/GASOLINA	HONDA	CITY HATCH EXL

Ano de Fab:	Ano do Mod:	Capacidade:	Cor:	N° Motor:	N° Câmbio:	Quilometragem:
2022	2022	5	BRANCA	[redacted]		33487

Parecer da Vistoria

DIANTEIRA DIREITA



APROVADO

VISTORI VISTORIA VEICULAR DE BOTUCATU LTDA
62.760.627/0001-06
VISTORI UNIDADE BOTUCATU

[redacted]
Vistoriador

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo) [redacted]



Análise dos Itens

Itens verificados	Status	Descrição
Conclusão Final	✓ **OK**	• APROVADO.
Estrutura	✓ **OK**	• O VEÍCULO ANALISADO NÃO APRESENTAVA CORTES APARENTES. SEM VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO
Etiqueta Coluna	✓ **OK**	• ORIGINAL
Etiqueta motor	✓ **OK**	• ORIGINAL
Etiqueta piso	✓ **OK**	• ORIGINAL
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)	✓ **OK**	• Original
VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	✓ **OK**	• Original
VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	✓ **OK**	• Original
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	✓ **OK**	• Original
VIDRO TRASEIRO(VIGIA)	✓ **OK**	• Original
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA	✓ **OK**	• Original
VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	✓ **OK**	• Original
VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	✓ **OK**	• Original
CHASSI	✓ **OK**	• ANALISADO SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / CONFERE COM A BIN
Itens referente ao motor	✓ **OK**	• ANALISADO SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO

Análise dos Itens

Itens verificados	Status	Descrição
Cadastro na bin	✓ OK ✓ OK	• Confere com a bin • Tem registro na bin
Lanterna/luz baixa - alta	✓ OK	• Confere
Luz de freio	✓ OK	• Confere
Luz de ré	✓ OK	• Confere
Setas	✓ OK	• Confere
Pisca alerta	✓ OK	• Confere
Buzina	✓ OK	• Confere
Limpador do para-brisa	✓ OK	• Confere
Funilaria	✗ Atenção	• Não confere
Extintor	✓ OK	• Confere
Escapamento	✓ OK	• Confere
Cintos de segurança	✓ OK	• Confere
Placas	✓ OK	• Confere
Suspensão	✓ OK	• Confere
Macaco/Chave de roda	✓ OK	• Confere
Encosto de cabeça	✓ OK	• Confere
Para sol interno - condutor	✓ OK	• Confere

VISTORIA / VEICULAR

Análise dos Itens

Itens verificados	Status	Descrição
Pneus / Estepe	✓ **OK**	• Confere
Pneus dentro do padrão	✓ **OK**	• Confere
Placa	✓ **OK**	• Bom estado
Câmbio	✓ **OK**	• Câmbio aparentemente conforme
Luz de Ré	✓ **OK**	• Luz de ré - Confere

Observações

Importante


A presente Vistoria Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a empresa não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (partes estruturais). Não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa constar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Esta vistoria de procedência veicular é baseada na verificação do veículo, observando se existem e/ou existiram abalo (s) em sua estrutura.

VISTORI VISTORIA VEICULAR

VISTORI VISTORIA VEICULAR DE BOTUCATU LTDA
62.760.627/0001-06
VISTORI UNIDADE BOTUCATU

[redacted]
Vistoriador

MOTOR




CHASSI



PLACA




FRENTE



DOCUMENTO CRLV/CRV



TRASEIRA



ETIQUETA COMP. MOTOR



ETIQUETA COLUNA PORTA



GRAVACAO VIDRO




QR CODE PLACA TRAS.



HODÔMETRO



TRASEIRA



ESTEPE



LONGARINA



LONGARINA



PARABRISA



TORRE



TORRE




LONGARINA



LONGARINA



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Pintura Original | Pintura Queimada | Riscado | Repintura | Amassado | Repintura com massa | Quebrado

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			**2 -** Porta Traseira Direita		
3 - Teto			**4 -** Paralama Dianteiro Esquerdo		
5 - Porta Dianteira Direita			**6 -** Paralama Traseiro Direito		
7 - Paralama Traseiro Esquerdo			**8 -** Porta Dianteira Esquerda		
9 - Porta Traseira Esquerda			**10 -** Paralama Dianteiro Direito		
11 - Tampa Do Porta Malas			**12 -** Coluna Dianteira Direita		
13 - Coluna Dianteira Esquerda			**14 -** Coluna Traseira Direita		
15 - Coluna Traseira Esquerda					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

VISTORI VISTORIA VEICULAR DE BOTUCATU LTDA
62.760.627/0001-06
VISTORI UNIDADE BOTUCATU

[redacted]
Vistoriador

Emitido pela VISTORI UNIDADE BOTUCATU

LAUDO APROVADO

CERTIFICADO

LAUDO CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de Laudo cautelar, emitido pela VISTORI UNIDADE BOTUCATU.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 09/10/2026 | N° da vistoria: [redacted]
Marca/modelo: HONDA/CITY HATCH EXL | Placa: [redacted]
Razão Social: VISTORI VISTORIA VEICULAR DE BOTUCATU LTDA
Endereço: Rua Agenor Nogueira, 600 - Vila São Lúcio, Botucatu, SP





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.