



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DAHRUJ BYD ARICANDUVA

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA VW		VW/ POLO HL AB
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2026	0	CINZA			11594
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	



ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL



ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL



ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENA LESTE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.


INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM




LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LACRE DA PLACA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO





COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CHASSI



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO






LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR





APROVADO


LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PANORÂMICA



Vistoriador

[REDACTED]