Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº [redacted]

EMISSÃO: **10-10-2026 15:24:04**

Identificação

Contratante:	Unidas Locadora S.A	**Placa:**	[redacted]
Veículo:	VW/T CROSS TSI	**KM:**	73704

Dados do Veículo

RENAVAM:	[redacted]
Nº do Chassi(BIN Estadual):	
Nº do Chassi:	
Nº do Motor(BIN Estadual):	
Nº do Motor:	
Carroceria:	Inexist.
Ano Fabr./Modelo:	2022/2023
Cilindrada:	999
Espécie:	Passageiro
Potência:	128
Nº Caixa Câmbio:	Não informado

Parecer dos Itens e Histórico

Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Pericia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a Flash Cautelares não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Cambio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Flash Cautelares, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, Unidas Locadora S.A declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

FLASH VISTORIA CAUTELAR

Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº: [redacted]

EMISSÃO: 10-10-2026 15:24:04

Análise da Estrutura

01 - Painel Dianteiro Inferior	Original
02 - Painel Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painel Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painel Corta Fogo	Original



FLASH VISTORIA CAUTELAR

Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº [redacted]

EMISSÃO: 10-10-2026 15:24:04

Fotos

Placa:



Qr code:



Traseira:

Lateral Direita:

Longarina Traseira / Direita:

Longarina Traseira / Esquerda:

Etiqueta ETA:



Etiqueta ETA:

Longarina Diant / Esquerda:



Longarina Diant / Direita:



Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº: [redacted]

EMISSÃO: 10-10-2026 15:24:04

Fotos

Dianteira:

Lateral Esquerda:

Hodômetro:

Cinto de Segurança:



Chassi:

Motor:

Câmbio:



Gravação de Chassi nos Vidros:



Assinaturas

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº [redacted]

EMISSÃO: **10-10-2026 15:24:04**

Flash Cautelares

CNPJ: 63308875000175

Av. Mogi Guaçu - CEP: 13453717 - Santa Bárbara D'Oeste - SP

E-mail: robsongomesraso@cloud.com - Telefone: 19982325725

Pacote Veicular Essencial

[redacted]

PLACA - [redacted]

10/10/2026 14:37
Protocolo Nº: [redacted]

Roubo/Furto	Ind. Sinistro	Leilão	Gravame	Renajud
Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

Dados do Veículo

PLACA: [redacted]

RENAVAM: [redacted]

MUNICÍPIO/UF:
Santa Barbara Doeste / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:
005

MARCA/MODELO:
VW/T CROSS TSI

COR:
Prata

TIPO DE VEÍCULO:
Automóvel

ESPÉCIE DE VEÍCULO:
Passageiro

ANO FAB./MODELO:
2022/2023

COMBUSTÍVEL:
Álcool/gasolina

CHASSI: [redacted]

PROCEDÊNCIA:
1

CATEGORIA:
Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:
Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
Não informado

SITUAÇÃO CHASSI:
Normal

MOTOR: [redacted]

CAIXA DE CÂMBIO:
Não informado

POTÊNCIA:
128

CILINDRADAS:
0999

CAPACIDADE DE CARGA:
00000

TIPO DE CARROCERIA:
Inexist.

Nº DE EIXOS:
02

EIXO TRASEIRO:
Não informado

EIXO AUXILIAR:
Não informado

CARROCERIA:
Não informado

CMT:
0,0211

PBT:
0,0171

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO: [redacted]

Nº DO DOCUMENTO: [redacted]

TIPO DE DOCUMENTO:
2

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: [redacted]

Pacote Veicular Essencial

[redacted]

CRLV

EMISSÃO DO CRLV:
28/07/2026

ANO LICENCIAMENTO:
Não informado

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Não existe débito.

VALOR LICENC.:
R$ 0,00

IPVA:
Não informado

VALOR IPVA:
R$ 0,00

MULTAS:
Não existe débito.

VALOR MULTAS:
R$ 0,00

DPVAT:
Não informado

VALOR DPVAT:
R$ 0,00

Restrições

O veículo informado não possui restrições.

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

CHASSI:
[redacted]

MARCA/MODELO:
VOLKSWAGEN / T CROSS

ANO FAB./ANO MODELO:
2022 / 2023

COMBUSTÍVEL:
Não informado

Informações Técnicas

FABRICANTE:
Volkswagen

TIPO CARROCERIA:
Não informado

MOTOR:
1.0

TIPO DE MOTOR:
Não informado

TRAÇÃO:
Não informado

TIPO DE FREIO:
Não informado

TRANSMISSÃO:
Não informado

PORTAS:
Não informado

COMPRIMENTO:
Não informado

PESO BRUTO:
Não informado

QUANT. DE EIXOS:
Não informado

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:
Não informado

Nº DE IRREGULARIDADES:
Marca/modelo/ano identificados

CÓD. DE IRREGULARIDADE:
Não informado

VERIFICAÇÃO SERIAL:
Ok

VERSÃO:
Não informado

DÍGITO VERIFICADOR:
Ok

Pacote Veicular Essencial

[redacted]

Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO:
BRASIL

MÊS DE PRODUÇÃO:
Não informado

REGIÃO GEOGRÁFICA:
Brasil / paraguai / colombia / uruguai

PAÍS:
Brasil

CONCLUSÃO:
Completa

CLASSIFICAÇÃO:
Nacional

Gravame

Não há registro de Gravame para o veículo pesquisado.

Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE:
005510-7

VALOR FIPE:
R$ 98.812,00

COMBUSTÍVEL:
Alcool / gasolina

ANO MODELO:
2022

MODELO:
VOLKSWAGEN/T CROSS TSI

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

[redacted]

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas. Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.