



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Laudos

Data: 25/03/2026 08:58:13

APROVADO

Dados do Proprietário

Nome: A.B. VEICULOS

CPF/CNPJ: 03361273000150

Dados do Veículo

Ano Fab.	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
2024			Automóvel	Alcool / Gasolina	HYUNDAI	HB20 10M LIMITED
Ano	Renavam	Nº Câmbio	Cor	Nº Motor	Capacidade	Kilometragem
2025 / 2024			Branca		190	38050

✓ Análise dos Itens

Chassi

- ✓ Numeração dentro do padrão do fabricante
- ✓ Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

Motor

- ✓ Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (bin).
- ✓ Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.

Câmbio

- ✓ Dentro do padrão do fabricante.
- ✓ Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / bin.

ETA/VIS do Compartimento do Motor

- ✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

ETA/VIS do Batente da porta

- ✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

ETA/VIS do Piso - Assoalho

- ✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Dianteiro (para-brisa)

- ✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta esquerda dianteira

- ✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta esquerda traseira

- ✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta direita dianteira

- ✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

CNPJ: 31901243000124
Telefone: (19) 3043-8644
Avenida das Amoreiras, 1777
Parque Industrial - Campinas

Vistoriador





LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

Laudos

Data: 25/03/2026 08:58:13

APROVADO

Vidro da Porta direita traseira

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro traseiro vigia

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Cinto de Segurança

✓ Compatível com o ano do veículo.

Lacre

✓ Placa mercosul qr - code dentro do padrão do fabricante

Sinistro

✓ Não consta historico de sinistro conforme pesquisa em anexo.

Leilão

✓ NÃO foi encontrado nenhum registro no banco de dados de leiloeiros, conforme pesquisa anexa ao laudo.

Roubo e furto


✓ Não consta histórico de roubo/ furto conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

Estrutura da Carroceira

✓ Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria

Fotos


Gravação do VIS no vidro




Porta Malas




Plaqueta ano de fabricação



Placa



Lacre /QR code



Frente do Motor




Coluna traseira esquerda



Coluna traseira direita




Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira direita



Etiqueta do motor



Frente



Traseira




Hodômetro



ETA



Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Longarina Dianteira Direita



Longarina Dianteira Esquerda



Gravação do Câmbio



Plaqueta/etiqueta do chassi no vidro do para-brisa




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Longarina Traseira Direita




Longarina Traseira Esquerda



Originalidade da Pintura

- ! 1 - Capô - Repintura
- ✓ 2 - Para lama dianteiro esquerdo - Pintura Original
- ✓ 3 - Para lama dianteiro direito - Pintura Original
- ✓ 4 - Coluna diant. Esquerda - Pintura Original
- ✓ 5 - Coluna diant. Direita - Pintura Original
- ✓ 6 - Teto - Pintura Original
- ✓ 7 - Porta dianteira esquerda - Pintura Original
- ✓ 8 - Porta dianteira direita - Pintura Original
- ✓ 9 - Porta traseira esquerda - Pintura Original
- ✓ 10 - Porta traseira direita - Pintura Original
- ✓ 11 - Coluna traseira esquerda - Pintura Original
- ✓ 12 - Coluna traseira direita - Pintura Original
- ✓ 13 - Folha lateral traseira esquerda - Pintura Original
- ✓ 14 - Folha lateral traseira direita - Pintura Original
- ✓ 15 - Porta Malas - Pintura Original
- ! 16 - Caixa de ar esquerda - Repintura
- ✓ 17 - Caixa de ar direita - Pintura Original





LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Laudos

Data: 25/03/2026 08:58:13

APROVADO

● Observações

● Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a 100% Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a 100% Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://transito.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consulta-de-situacao-do-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Realize sua cotação de **SEGURO GRÁTIS** com uma das maiores corretoras do Brasil.

Fale com um de nossos atendentes escaneando o QR ao lado, ou acesse o link para saber mais:

<https://jessicasouza.seguralta.com.br/>


(11) 91666-8244



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 31.901.243/0001-24** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 31.901.243/0001-24 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 31.901.243/0001-24 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.