



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Laudos

Data: 22/09/2026 10:58:30

APROVADO

Dados do Proprietário

Nome: A.B. VEICULOS

CPF/CNPJ: 03361273000150

Dados do Veículo

Ano Fab.	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
2022			Automóvel	ALCOOL/GASOLINA	FIAT	PULSE DRIVE AT
Ano	Renavam	Nº Câmbio	Cor	Nº Motor	Capacidade	Kilometragem
2023 / 2022			BRANCA		0.4	92157

✓ Análise dos Itens

Chassi

✓ Numeração dentro do padrão do fabricante

Motor

✓ Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.

Câmbio

✓ Dentro do padrão do fabricante.

ETA/VIS do Compartimento do Motor

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

ETA/VIS do Batente da porta

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

ETA/VIS do Piso - Assoalho

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Dianteiro (para-brisa)

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta esquerda dianteira

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta esquerda traseira

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta direita dianteira

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta direita traseira

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro traseiro vigia

✓ Original/dentro dos padrões do fabricante.

Lacre

✓ Placa mercosul qr - code dentro do padrão do fabricante

CNPJ: 31901243000124
Telefone: (19) 3043-8644
Avenida das Amoreiras, 1777
Parque Industrial - Campinas

Vistoriador





LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

Laudos

Data: 22/09/2026 10:58:30

APROVADO

Sinistro

- ✓ Não consta historico de sinistro conforme pesquisa em anexo.

Leilão

- ✓ NÃO foi encontrado nenhum registro no banco de dados de leiloeiros, conforme pesquisa anexa ao laudo.

Roubo e furto

- ! **Consta historico de roubo / furto conforme pesquisa em anexo.**

Estrutura da Carroceira

- ✓ Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria

Fotos


Gravação do VIS no vidro



Porta Malas



Plaqueta ano de fabricação



Placa




Lacre /QR code



Frente do Motor



Coluna traseira esquerda



Coluna traseira direita



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira direita




Etiqueta do motor



Traseira



Hodômetro




ETA




Cinto de segurança




Gravação do Chassi



Gravação do Motor




Longarina Dianteira Direita



Longarina Dianteira Esquerda



Gravação do Câmbio



Plaqueta/etiqueta do chassi no vidro do para-brisa



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Longarina Traseira Direita



Foto extra



Longarina Traseira Esquerda





LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR


Laudo

Data: 22/09/2026 10:58:30

APROVADO

Originalidade da Pintura

- ✓ **1 - Capô** - Pintura Original
- ✓ **2 - Para lama dianteiro esquerdo** - Pintura Original
- ✓ **3 - Para lama dianteiro direito** - Pintura Original
- ✓ **4 - Coluna diant. Esquerda** - Pintura Original
- ✓ **5 - Coluna diant. Direita** - Pintura Original
- ✓ **6 - Teto** - Pintura Original
- ✓ **7 - Porta dianteira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **8 - Porta dianteira direita** - Pintura Original
- ✓ **9 - Porta traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **10 - Porta traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **11 - Coluna traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **12 - Coluna traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **13 - Folha lateral traseira esquerda** - Pintura Original
- ✓ **14 - Folha lateral traseira direita** - Pintura Original
- ✓ **15 - Porta Malas** - Pintura Original
- ✓ **16 - Caixa de ar esquerda** - Pintura Original
- ✓ **17 - Caixa de ar direita** - Pintura Original





LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Laudo

Data: 22/09/2026 10:58:30

APROVADO

● Observações

CONFORME PESQUISA EM ANEXO CONSTA HISTORICO DE ROUBO E FURTO.

● Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a 100% Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a 100% Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.