

**DADOS GERAIS:**

DATA: 16/09/2026 14:35:19

CLIENTE:

UNIDADE:

STATUS:

APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: GM

ANO FAB/MODELO: 2017/2018

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: I/CHEV CRUZE LT NB AT

COR: BRANCA

CIDADE: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

KM:

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarja em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (para-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo.

As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total de mesma.

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A2 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

PRESIDENTE KENNEDY, 516 - CEP:14.096-350 - RIBEIRÃO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LACRE DA PLACA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

PRESIDENTE KENNEDY, 516 - CEP:14.096-350 - RIBEIRAO PRETO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

PLACA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


PRESIDENTE KENNEDY, 516 - CEP:14.096-350 - RIBEIRÃO PRETO




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



CHASSI



MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

PRESIDENTE KENNEDY, 516 - CEP:14.096-350 - RIBEIRÃO PRETO



APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO PRETO II declaro ter recebido o seguinte da: A2 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 27.836.319/0001-08 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

PRESIDENTE KENNEDY, 516 - CEP:14.096-350 - RIBEIRÃO PRETO



ORIGINALIDADE DA PINTURA




Vistoriador

Auxiliar Conferente

AV PRESIDENTE KENNEDY, 516 - Ribeirão Preto



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente

AV PRESIDENTE KENNEDY, 516 - Ribeirão Preto