

**S VISTORIAS CACHOEIRINHA**

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 12/09/2026 13:58:14

Número da Vistoria

**VISTORIA CAUTELAR****CLIENTE:**

BASILE

DADOS DO PROPRIETARIO**NOME****CPF/CNPJ****TELEFONE**

NÃO INFORMADO

E-MAIL

NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO**Renavam****Placa****Nº Chassi****Tipo Veículo****Combustível****Fabricante****Modelo**

ALCOOL/GASOLINA RENAULT

RENAULT/LOGAN
ZEN10MT**Ano Fab.****Ano Mod.****Capacidade****Cor****Nr.Motor****Nr.Câmbio****Kilometragem**

2023



2024

PRETA

59562

Nº do Chassi do veículo**Nº do Chassi no Cadastro****Nº do Motor no Veículo****Nº do Motor no Cadastro****INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS**

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CACHOEIRINHA PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 12/09/2026 13:58:14


Número da Vistoria




PANORÂMICA



LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA DIREITA 90°



LATERAL DIREITA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS






S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 12/09/2026 13:58:14

Número da Vistoria



ETIQUETA DO CINTO



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




LACRE DA PLACA



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 12/09/2026 13:58:14

Número da Vistoria



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI





S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082

TELEFONE: (11) 39384-100

DATA VISTORIA: 12/09/2026 13:58:14

Número da Vistoria



CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR




CAIXA DE AR LADO DIREITO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR






S VISTORIAS CACHOEIRINHA

CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 12/09/2026 13:58:14

Número da Vistoria



DOC. DO VEÍCULO



Vistoriador





S VISTORIAS CACHOEIRINHA
CNPJ: 10.265.087/0001-82
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PAULO I, 1082
TELEFONE: (11) 39384-100
DATA VISTORIA: 12/09/2026 13:58:14

Número da Vistoria [REDACTED]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



Vistoriador

Auxiliar Conferente

