

**AUTO REMARK**

CNPJ: 55.666.611/0001-65  
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244  
TELEFONE: (11) 43822-333  
DATA VISTORIA: 24/10/2026 08:46:07

Número da Vistoria =



APROVADO

**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE:

PARTICULAR

**DADOS DO PROPRIETARIO**

| NOME | CPF/CNPJ | TELEFONE      | E-MAIL        |
|------|----------|---------------|---------------|
|      |          | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

**DADOS DO VEÍCULO**

| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo | Combustível            | Fabricante | Modelo                  |
|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|
|                         |          |                          |              | GASOLINA/ELETRICO      | BMW        | I/BMW 330E              |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor          | Nr.Motor               | Nr.Câmbio  | Kilometragem            |
| 2023                    | 2024     |                          | CINZA        |                        |            | 14087                   |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro |              | Nº do Motor no Veículo |            | Nº do Motor no Cadastro |
|                         |          |                          |              |                        |            |                         |

**INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS**

| Itens Verificados                                            | Status | Descrição |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA:                                       | ✓ OK   |           |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:                          | ✓ OK   |           |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:                            | ✓ OK   |           |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:      | ✓ OK   |           |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:         | ✓ OK   |           |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:                     | ✓ OK   |           |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK   |           |

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



## AUTO REMARK


CNPJ: 55.666.611/0001-65  
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244  
TELEFONE: (11) 43822-333  
DATA VISTORIA: 24/10/2026 08:46:07

Número da Vistoria =



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO



LACRE DA PLACA



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO






**AUTO REMARK**  
CNPJ: 55.666.611/0001-65  
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244  
TELEFONE: (11) 43822-333  
DATA VISTORIA: 24/10/2026 08:46:07

Número da Vistoria




**APROVADO**

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO




HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





**AUTO REMARK**  
CNPJ: 55.666.611/0001-65  
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244  
TELEFONE: (11) 43822-333  
DATA VISTORIA: 24/10/2026 08:46:07

Número da Vistoria = [REDACTED]



**APROVADO**

**COLUNA CENTRAL ESQUERDA**



**CAIXA DE ESTEPE**



**PAINEL TRASEIRO INTERNO**



**PAINEL TRASEIRO EXTERNO**



**LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA**



**LONGARINA TRASEIRA DIREITA**





**AUTO REMARK**  
CNPJ: 55.666.611/0001-65  
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244  
TELEFONE: (11) 43822-333  
DATA VISTORIA: 24/10/2026 08:46:07

Número da Vistoria = [REDACTED]



**APROVADO**

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



CARROCERIA



ETIQUETA DO CHASSI





**AUTO REMARK**  
CNPJ: 55.666.611/0001-65  
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244  
TELEFONE: (11) 43822-333  
DATA VISTORIA: 24/10/2026 08:46:07

Número da Vistoria: [REDACTED]




**APROVADO**


CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR





# AUTO REMARK

CNPJ: 55.666.611/0001-65  
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244  
TELEFONE: (11) 43822-333  
DATA VISTORIA: 24/10/2026 08:46:07

Número da Vistoria



APROVADO


TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA






AUTO REMARK  
CNPJ: 55.666.611/0001-65

Número da Vistoria



APROVADO

### ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE




Número da Vistoria



APROVADO

### ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE