Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03
Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado: APROVADO

Número [redacted]
Data: 20/10/2026

Dados do Cliente

Solicitante: BRABUS GASTÃO
CNPJ/CPF Solicitante: 05582269001542
Proprietário: [redacted]
CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: RAM | RAM RAMPAGE RT FLEX
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Placa: [redacted]
Data Emissão CRLV:
Kilometragem: 9234
Renavam: [redacted]
Fabricação/Modelo: 2026 / 2027

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:
Motor BIN:
Chassi Veículo: [redacted]
Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
Numeração dentro dos padrões do fabricante.

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
Original

DO BATENTE DA PORTA:
Original

DO ASSOALHO:
Original

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03
Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 20/10/2026

Dianteira



Traseira

Placa

Hodômetro

Documento

Etiqueta Motor

Numero Motor

Chassi

Compartimento do Motor

Etiqueta Coluna

Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda

SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03
Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 20/10/2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo

Torre do Amortecedor Direito

Teto



Etiqueta do Cinto

Coluna Dianteira Esquerda

Coluna Central Esquerda

Coluna Traseira Esquerda

Caixa de Ar Lado Esquerdo

Longarina Traseira Esquerda

Caixa de Estepe

SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03
Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 20/10/2026

Painel Traseiro

Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito

Coluna Traseira Direita

Coluna Central Direita

Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

[redacted]