LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Dados do Proprietário

[redacted]

Dados do Veículo

Ano Fab.	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
2024	[redacted]		Automóvel	Alcool / Gasolina	VW	VW/SAVEIRO CS RB MF

Ano	Renavam	Nº Câmbio	Cor	Nº Motor	Capacidade	Kilometragem
2025 / 2024	[redacted]		Branca	[redacted]		33055

Análise dos Itens

Chassi
- Numeração dentro do padrão do fabricante

Motor
- Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.

Câmbio
- Dentro do padrão do fabricante.

ETA/VIS do Compartimento do Motor
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

ETA/VIS do Batente da porta
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

ETA/VIS do Piso - Assoalho
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

Dianteiro (para-brisa)
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta esquerda dianteira
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro da Porta direita dianteira
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

Vidro traseiro vigia
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

Lacre
- Placa mercosul qr - code dentro do padrão do fabricante

Sinistro
- Não consta historico de sinistro conforme pesquisa em anexo.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Leilão

NÃO foi encontrado nenhum registro no banco de dados de leiloeiros, conforme pesquisa anexa ao laudo.

Roubo e furto

Não consta histórico de roubo/ furto conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

Estrutura da Carroceira

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Fotos


Gravação do VIS no vidro



Porta Malas



Plaqueta ano de fabricação



Plaqueta Carroceria



Placa



Lacre /QR code



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Frente do Motor



Coluna traseira esquerda



Coluna traseira direita



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira direita



Etiqueta do motor



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Frente



Traseira



Hodômetro



ETA



Cinto de segurança



Gravação do Chassi



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Gravação do Motor



Longarina Dianteira Direita



Longarina Dianteira Esquerda



Gravação do Câmbio



Plaqueta/etiqueta do chassi no vidro do para-brisa



Foto extra



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Foto extra



Foto extra



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]


[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Originalidade da Pintura

- **1 - Capô -** Pintura Original
- **2 - Para lama dianteiro esquerdo -** Pintura Original
- **3 - Para lama dianteiro direito -** Pintura Original
- **4 - Coluna diant. Esquerda -** Pintura Original
- **5 - Coluna diant. Direita -** Pintura Original
- **6 - Teto -** Pintura Original
- **7 - Porta dianteira esquerda -** Pintura Original
- **8 - Porta dianteira direita -** Pintura Original
- **9 - Porta traseira esquerda -** Pintura Original
- **10 - Porta traseira direita -** Pintura Original
- **11 - Coluna traseira esquerda -** Pintura Original
- **12 - Coluna traseira direita -** Pintura Original
- **13 - Folha lateral traseira esquerda -** Pintura Original
- **14 - Folha lateral traseira direita -** Pintura Original
- **15 - Porta Malas -** Pintura Original
- **16 - Caixa de ar esquerda -** Pintura Original
- **17 - Caixa de ar direita -** Pintura Original



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data: **04/08/2026 13:05:47**

APROVADO

Observações

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a 100% Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a 100% Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

[redacted]

[redacted]