LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

## Dados do Proprietário

[redacted]

## Dados do Veículo

| Ano Fab. | Placa | Nº Chassi | Tipo Veículo | Combustível | Fabricante | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | [redacted] | | Automóvel | Alcool / Gasolina | FORD | FORD/KA SE 1.5 SD C |

| Ano | Renavam | Nº Câmbio | Cor | Nº Motor | Capacidade | Kilometragem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2018 | [redacted] | 2018 | Preta | [redacted] | | 78691 |

## Análise dos Itens

**Chassi**
- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.
- Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

**Motor**
- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.
- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (bin).

**Câmbio**
- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

**ETA/VIS do Compartimento do Motor**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

**ETA/VIS do Batente da porta**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

**ETA/VIS do Piso - Assoalho**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

**Dianteiro (para-brisa)**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

**Vidro da Porta esquerda dianteira**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

**Vidro da Porta esquerda traseira**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

**Vidro da Porta direita dianteira**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

**Vidro da Porta direita traseira**
- Original/dentro dos padrões do fabricante.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

**Vidro traseiro vigia**

Original/dentro dos padrões do fabricante.

**Lacre**

Placa mercosul qr - code dentro do padrão do fabricante

**Sinistro**

Não consta historico de sinistro conforme pesquisa em anexo.

**Leilão**

NÃO foi encontrado nenhum registro no banco de dados de leiloeiros, conforme pesquisa anexa ao laudo.

**Roubo e furto**

Não consta histórico de roubo/ furto conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

**Estrutura da Carroceira**

Possui avaria e/ou reparo que não afetam a estrutura da carroceria.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

## Fotos

**Gravação do VIS no vidro**



**Porta Malas**



**Plaqueta ano de fabricação**



**Placa**



**Lacre /QR code**




**Frente do Motor**



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

**Coluna traseira esquerda**




**Coluna traseira direita**



**Coluna dianteira esquerda**




**Coluna dianteira direita**



**Etiqueta do motor**



**Frente**



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

**Traseira**



**Hodômetro**




**ETA**




**Cinto de segurança**



**Gravação do Chassi**



**Gravação do Motor**



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**


**Longarina Dianteira Direita**



**Longarina Dianteira Esquerda**



**Gravação do Câmbio**



**Plaqueta/etiqueta do chassi no vidro do para-brisa**



**Foto extra**



**Foto extra**



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

**Foto extra**



**Longarina Traseira Direita**



**Longarina Traseira Esquerda**



[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]


[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

## Originalidade da Pintura

- **1 - Capô -** Repintura
- **2 - Para lama dianteiro esquerdo -** Repintura
- **3 - Para lama dianteiro direito -** Repintura
- **4 - Coluna diant. Esquerda -** Pintura Original
- **5 - Coluna diant. Direita -** Pintura Original
- **6 - Teto -** Pintura Original
- **7 - Porta dianteira esquerda -** Pintura Original
- **8 - Porta dianteira direita -** Pintura Original
- **9 - Porta traseira esquerda -** Pintura Original
- **10 - Porta traseira direita -** Pintura Original
- **11 - Coluna traseira esquerda -** Pintura Original
- **12 - Coluna traseira direita -** Pintura Original
- **13 - Folha lateral traseira esquerda -** Pintura Original
- **14 - Folha lateral traseira direita -** Pintura Original
- **15 - Porta Malas -** Pintura Original
- **16 - Caixa de ar esquerda -** Pintura Original
- **17 - Caixa de ar direita -** Pintura Original




[redacted]

[redacted]

LAUDO DE
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

[redacted]

Data: **17/08/2026 17:03:52**

**APROVADO**

## Observações

## Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a 100% Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a 100% Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

[redacted]

[redacted]