


**VISTORIA
CAUTELAR**



Dádiva
VISTORIAS



vistoria cautelar



Placa: Cor: **CINZA**

Ano de fabricação: **2022** Data da vistoria: **06/10/2026**

UF: **MG** Capacidade:

Ano do modelo: **2022** Fabricante: **I**

Modelo: **PORSCHE TAYCAN 4GTS** Combustível: **EL FONT EX** Km: **23435**

Renavam: **[REDACTED]** Câmbio: **[REDACTED]** Motor: **[REDACTED]**

Chassi: **[REDACTED]** Vistoriador: **[REDACTED]** Unidade: **BELO HORIZONTE**

Dados do solicitante:
BAMAQ - PORSCHE - 30.986.255/0001-36

Dados do proprietário:
[REDACTED]

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Dádiva - Consulta Simples
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro
- Cred Decodificador + Fipe



Pintura (10 itens
verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita




Frente



Traseira

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Peça

Análise

Peça

Análise


Observações Estrutura

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

- Original, dentro dos padrões do fabricante

vistoria cautelar

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Porta Traseira Direita		Original
3 - Tampa Do Porta Malas		Original	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original
5 - Porta Dianteira Direita		Original	6 - Porta Dianteira Esquerda		Original
7 - Porta Traseira Esquerda		Original	8 - Paralama Dianteiro Direito		Original
9 - Lateral Traseira Esquerda		Original	10 - Lateral Traseira Direita		Original

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



vistoria cautelar

Condição e Numeração do Câmbio

Nº do câmbio (Base Nacional BIN)

Nº do câmbio (Veículo)

Não informado

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Análise de originalidade de pintura

TETO

VIDRO

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO


Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ÂNGULO RETO



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA ÂNGULO-RETO



LATERAL DIREITA


Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

Fotos



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR




VIDRO PARABRISA (INTEIRO)




GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA


Fotos




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




DATA CINTO DE SEGURANÇA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO

vistoria cautelar

Fotos



LONGARINA ESQUERDA




LONGARINA DIREITA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



LEITURA VIO PLACA 1




LEITURA VIO PLACA 2



PLAQUETA VIN/CHASSI

Fotos



ETIQUETA VIN/CHASSI




ETIQUETA VIN/CHASSI TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN/CHASSI BATENTE PORTA DIREIT



ETIQUETA VIN/CHASSI CAPÔ



ADICIONAL-MOTOR





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 06/10/2026 | N° da vistoria: [REDACTED]

Marca/modelo: I/PORSCHE TAYCAN 4GT [REDACTED]

Nome fantasia: CENTRO DE VISTORIAS VEICULARES SHEKINAH LTDA

Endereço: AV SEBASTIAO DE BRITO, 1055 - DONA CLARA, BELO HORIZONTE, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado não contempla avaliação de mecânica (motor e câmbio), parte elétrica, suspensão, acessórios, estética geral ou aferição de quilometragem. A vistoria não garante a inexistência de fraudes, adulterações, vícios ocultos ou irregularidades não identificáveis pelos procedimentos realizados ou pelas bases consultadas. O resultado refere-se exclusivamente às condições verificadas na data da vistoria.





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

MARCA/MODELO:

I/PORSCHE TAYCAN 4GTS

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2022/2022

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:


MINAS GERAIS

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS



OUTROS ESTADOS



CRED BDV II (BIN)

DÁDIVA - CONSULTA
SIMPLES

CRED PARECER TEC.




RENAINF



CRED HIST RF



SISCSV




CRED GRAVAME 2

LEILÃO BASE
COMERCIAL

LEILÃO PLUS



CRED IND. SINISTRO

CRED DECODIFICADOR
+ FIPE

SISCSV - SINISTRO



DADOS DO VEÍCULO

PLACA

COR: CINZA

TIPO: AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ELETRICO / FONTE
EXTERNA

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA: 517CV

OUTROS ESTADOS

PLACA

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CHASSI

UF: MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/07/2022

COR: CINZA

MARCA: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2022

COMBUSTÍVEL: EL FONT EX

TIPO: AUTOMOVEL

CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO

RESTRICÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3:

RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.

DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLAC: [REDACTED]	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: [REDACTED]	Nº DO MOTOR: [REDACTED]
RENAVAM: [REDACTED]	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2022
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 0	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: [REDACTED]
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 0
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 285	COMBUSTÍVEL: EL FONT EX
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/PORSCHE TAYCAN 4GTS	PBT: 285
POTÊNCIA: 517	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	


SEM RISCO

DÁDIVA - CONSULTA SIMPLES

P: [REDACTED]	CHASSI: [REDACTED]
ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	MARCA/MODELO: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2022
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 0	POTÊNCIA: 517
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 0	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: ELETRICO / FONTE EXTERNA	Nº DO MOTOR (FAB: [REDACTED])
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO: [REDACTED]
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 285	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 285	RENAVAM:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2022 ATÉ 06/10/2026



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]

ANO FABRICAÇÃO: 2022

ANO MODELO: 2022

CMC: 0

CMT: 2.85

TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999

TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL

CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR

CHASSI SÉRIE:

CILINDRADAS: 0

COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 07

COMBUSTÍVEL: ELETRICO/FONTE EXTERNA

COR CÓDIGO: 05

COR: CINZA

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

INDICADOR ALARME: NÃO

INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO

LOTAÇÃO: 5

MARCA/MODELO CÓDIGO: 100348

MARCA/MODELO: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4123

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE

QTD. EIXOS: 0

PBT: 2.85

POTÊNCIA: 517

Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO [REDACTED]

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06

TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL

UF JURISDIÇÃO:

INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO

INDICADOR RECALL 1: NÃO

INDICADOR RECALL 2: NÃO

INDICADOR RECALL 3: NÃO

INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO

RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 04/07/2022
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: [REDACTED]	POSSUIDOR DOCUMENTO: [REDACTED]
POSSUIDOR ORIGEM: 4	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: [REDACTED]	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: [REDACTED]	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: [REDACTED]	FABRICANTE: PORSCHE
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2022
COMBUSTÍVEL: ELETRICO / FONTE EXTERNA	QUANTIDADE DE EIXOS: 0
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA
PAÍS: ALEMANHA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: PORSCHE	MODELO: I/PORSCHE TAYCAN 4GTS
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO: 285	

OPÇÕES FIPE DISPONÍVEIS

FIPE

Encontramos 1 alternativas FIPE mais próximas

Marca, ano, motor e combustível foram conferidos. Como a versão ou o câmbio não está informado, compare principalmente esses campos abaixo.

Câmbio: Não informada

FIPE 035142-3

Taycan GTS (Elétrico)

MARCA	COMBUSTÍVEL FIPE
Porsche	Elétrico
VALOR ATUAL	REFERÊNCIA
R\$ 499.165,00	outubro de 2026

Importante: nenhuma opção foi confirmada automaticamente. Use a informação do câmbio no documento ou no próprio veículo para identificar a FIPE correta.



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
06/10/2026	23435	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.