[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	**CPF/CNPJ**	**TELEFONE**	**E-MAIL**
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	**Placa**	**Nº Chassi**	**Tipo Veículo**	**Combustível**	**Fabricante**	**Modelo**
[redacted]				GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ C 180 K
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2010	2011	0	PRETA	[redacted]		000000
Nº do Chassi do veículo		**Nº do Chassi no Cadastro**		**Nº do Motor no Veículo**		**Nº do Motor no Cadastro**
[redacted]						

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
A GRAVAÇÃO DO Nº NOS VIDROS:	✓ OK	
A PINTURA NA REGIÃO DO CHASSI ENCONTRA-SE:	✓ OK	
A PLACA E TARJETA ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO(ETA) ENCONTRAM-SE:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
LEILÃO	✓ OK	
O LACRE ENCONTRA-SE:	✓ OK	
O NUMERO DO CAMBIO ENCONTRA-SE:	✓ OK	
REPAROS ESTRUTURAIS:	✓ OK	





A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do qu[redacted]o se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ZOOM vistorias técnicas

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



ZOOM vistorias técnicas

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO INTERNO




LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



ZOOM vistorias técnicas

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


COLUNA CENTRAL ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



HODÔMETRO KM



LACRE DA PLACA




[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

NÚMERO DO CÂMBIO


[redacted]

CHASSI


[redacted]

ETIQUETA DO MOTOR


[redacted]

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO


[redacted]

TORRE AMORTECEDOR DIREITO


[redacted]

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



[redacted]

[redacted]

Número da Visto [redacted]

APROVADO


LONGARINA TRASEIRA DIREITA




MOTOR



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



[redacted]

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

OBSERVAÇÃO:

[redacted]