

**DADOS GERAIS:**

DATA: 14/10/2026 11:50:15

CLIENTE:

UNIDADE:

STATUS:

APROVADO COM RESTRIÇÃO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: FIAT

ANO FAB./MODELO: 2017/2018

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA HD WK CC E

COR: BRANCA

CIDADE: RIBEIRAO PRETO

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

KM:

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

608-Vidro não original

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroceria:

703-Apresenta avaria e/ou reparo na região dianteira da carroceria.

710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total de mesma. Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A7 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL RIBEIRÃO PRETO VII CAMPOS ELISEOS, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL RIBEIRÃO PRETO VII CAMPOS ELISEOS apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL RIBEIRÃO PRETO VII CAMPOS ELISEOS, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CAMPOS ELISEOS declaro ter recebido o seguinte da: A7 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 43.060.252/0001-19 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CORONEL QUITO JUNQUEIRA, 541 - CEP:14.085-620 - RIBEIRAO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CAMPOS ELISEOS declaro ter recebido o seguinte da: A7 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 43.060.252/0001-19 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CORONEL QUITO JUNQUEIRA, 541 - CEP:14.085-620 - RIBEIRAO PRETO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CAMPOS ELISEOS declaro ter recebido o seguinte da: A7 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 43.060.252/0001-19 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CORONEL QUITO JUNQUEIRA, 541 - CEP:14.085-620 - RIBEIRAO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO




ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CAMPOS ELISEOS declaro ter recebido o seguinte da: A7 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 43.060.252/0001-19 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CORONEL QUITO JUNQUEIRA, 541 - CEP:14.085-620 - RIBEIRAO PRETO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

HODÔMETRO KM



Vistoriador


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR CAMPOS ELISEOS declaro ter recebido o seguinte da: A7 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 43.060.252/0001-19 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CORONEL QUITO JUNQUEIRA, 541 - CEP:14.085-620 - RIBEIRAO PRETO




ORIGINALIDADE DA PINTURA





ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

