



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	ALCOOL/GASOLINA	GM	CHEV ONIX 10TMT LTZ
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2020	2021	0	PRETA	[REDACTED]	[REDACTED]	65272
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



CARROCERIA



LACRE DA PLACA





LATERAL DIREITA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA





COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA






APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA




TORRE DO AMORTECEDOR





TORRE DO AMORTECEDOR



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR

