VISÃO 3D
VISTORIA AUTOMOTIVA

Laudo Cautelar

Visão 3D II

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 26/10/2026 19:16

[redacted]

Dados do solicitante

Nome:

CPF/CNPJ:

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

[redacted]

Marca: MMC

Modelo: ASX 2.0 AWD CVT

Tipo: Não Informado

Fabricação/Modelo: 2015 / 2016

Quilometragem: 92957

Cidade: SAO PAULO

UF Atual: SP

CRLV: Não informado

Nº do lacre: Não informado

Tipo de lacre: PLASTICO AMARELO

[redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
[redacted]	
Combustível (BIN): GASOLINA	**Combustível (Atual):** GASOLINA
Cor (BIN): PRATA	**Cor (Atual):** PRATA
Cambio (BIN): Não Informado	**Cambio (Atual):** Não informado

DESTAQUE ★



Frente



Traseira



Placa Traseira


[redacted]

Fotos do veiculo


IDENTIFICAÇÃO VEICULAR




Número do chassi



Etiqueta VIS compartimento do motor



Etiqueta vis coluna da porta dianteira direita



N° do Motor



Lacre/ QR-code da placa traseira


ESTRUTURA E LATARIA



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Longarina traseira esquerda




Longarina traseira direita



Compartimento do motor

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação do vidro porta dianteira direita

ITENS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda

INTERIOR DO VEÍCULO



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Imagens adicionais



Frente aberta



Lado esquerdo aberta



Traseira aberta



Lado direito aberta

Checklist

ESTRUTURA:

- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

FUNCIONAMENTO:

- MOTOR: **FUNCIONANDO**
- AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

Observações Adicionais

PARTE ESTRUTURAL DO VEÍCULO - ÍNTEGRA, NÃO EXIBINDO REPAROS QUE DENOTEM EMBATE SIGNIFICATIVA.

CONCLUSÃO - SEUS PONTOS DE IDENTIFICAÇÃO ENCONTRA-SE ÍNTEGROS.

VEÍCULO EM CONFORMIDADE.

[redacted]

[redacted]

VISÃO 3D
VISTORIA AUTOMOTIVA

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico** e **informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.** Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

[redacted]

CompanyConferi
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ASX 20 AWD CVT

REALIZADA EM: 26/10/2026 às 13:54

Dados de Fabricação do Veículo

Placa [redacted]
Chass [redacted]
Marca/Modelo: MMC / ASX 2.0 AWD CVT
Motor: [redacted]
Combustível: Gasolina
Cor: Prata
Tipo de veículo: Utilitario
Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2015
Ano modelo: 2016
UF de Origem: SP
UF Faturado: SP
Caixa de câmbio:
Situação: S
Espécie: Misto
Lotação: [redacted]
Potência [redacted]
Carroceria: [redacted]
Cilindrad [redacted]
Procedência: Nacional
Situação Chassi: Normal
Capacidade carga: [redacted]
Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0
Documento importa [redacted]
Identidade importadora: 0
Número DI: 0
Fabricante:
Segmento: Auto
Grupo modelo veículo: ASX
[redacted]
Peso bruto [redacted]
Última atualização: 2016-01-14

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: MMC / ASX 2.0 AWD CVT
Tipo de veículo: NãoInformado
Montagem: Não Informado
Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2016
Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: [redacted] rmal
Motor: [redacted]
Renavan [redacted]
Combustível: GASOLINA
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: Não Informado
Espécie: MISTO
Cilindradas: [redacted]
Peso bruto(PBT): Não Informado
Peso bruto(CMT): Não Informado
Potência: [redacted]
Eixo: Não Informado
Eixo Traseiro Dif: Não Informado
N° carroceria: Não Informado
Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: Não Informado
Número da Carroceria: Não Informado

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: MITSUBISHI / ASX 20 AWD CVT
Tipo de veículo: UTILITARIO
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2016
Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO-SP / SP
UF de origem: SP
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renava [redacted]
Combustível: GASOLINA
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: [redacted]
Potência: [redacted]
Cilindradas: [redacted]
Peso bruto [redacted]
Peso bruto(CMT): [redacted]
Espécie: MISTO
Capacidade de ca [redacted]
Eixo: [redacted]
Carroceria: INEXISTENTE

Informações de proprietário

[redacted]

Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Multas: R$ 130,16

IPVA: R$ *

Licenciamento: R$ 0,00

Municipais: R$ 130,16

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[redacted]

SENATRAN / CSV - Para mais informações

[redacted]

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] AS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[redacted]

[redacted]

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 52.458.815/0001-12** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 52.458.815/0001-12 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 52.458.815/0001-12 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.