[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

CLIENTE

[redacted]

DADOS DO VEÍCULO

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Marca/Modelo	I GWM HAVAL H9 EXC	**Ano/Fabricação**	2025/2026
Cor	CINZA	**Cidade/UF**	Cariacica/ES
Chassi cadastrado	[redacted]	**Chassi vistoriado**	[redacted]
Motor cadastrado		**Motor vistoriado**	
Câmbio cadastrado	NÃOAVALIADO	**Câmbio vistoriado**	
Carroceria cadastrado		**Carroceria vistoriado**	

RESUMO DA ANÁLISE

Painel Interno	**Bom estado**	**Compartimento do motor**	**Bom**
Lateral esquerda	**Original**	**Lateral direita**	**Original**
Lacre da Placa	**Original**	**Número do Motor**	**Original**
Número do Chassi	**Original**	**Torre Direita**	**Original**
Torre Esquerda	**Original**	**Longarina Dianteira Esquerda**	**Original**
Longarina Dianteira Direita	**Original**	**Longarina Traseira Direita**	**Original**
Longarina Traseira Esquerda	**Original**	**Placa**	**Original**
Vidro dianteiro(Pára-Brisa)	**Original**	**Vidro da porta dianteira direita**	**Original**
Vidro da porta traseira direita	**Original**	**Vidro traseiro(Vigia)**	**Original**
Vidro da porta traseira esquerda	**Original**	**Vidro da porta dianteira esquerda**	**Original**
Etiqueta do Motor	**Original**	**Etiqueta do Batente da Porta**	**Original**
Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)	**Original**	**Etiqueta do Cinto de Segurança**	**Original**
Assoalho	**Original**	**Passou por algum leilão**	**Não**
Histórico de Roubo ou Furto?	**Não**	**Tem Restrição Judicial/Financeira?**	**Não**
Passou por algum sinistro	**Não**		

[redacted]

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

OBSERVAÇÃO

Aprovado

TERMO DE CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substituí, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do q[redacted]ão se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo.

[redacted]

Painel Interno

Compartimento do motor

Lateral esquerda

Lateral direita

[redacted]

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

Lacre da Placa QR CODE

Hodômetro 10165





[redacted]

Torre Direita

Torre Esquerda

[redacted]



Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda





Vidro dianteiro(Pára-Brisa)

Vidro da porta dianteira direita

Vidro da porta traseira direita



Vidro traseiro(Vigia)

Vidro da porta traseira esquerda

Vidro da porta dianteira esquerda

Etiqueta do Motor

Etiqueta do Batente da Porta

Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)

Etiqueta do Cinto de Segurança

Assoalho

Para-lama Dianteiro Direito OK

Porta Dianteira Direita OK

Porta Traseira Direita OK

Para-lama Traseiro Direito OK

Porta Malas OK

Teto OK

Para-lama Traseiro Esquerdo OK

Porta Traseira Esquerda OK

Porta Dianteira Esquerda OK

Para-lama Dianteiro Esquerdo OK

Capô OK

Foto Extra 14

Porta Malas

Foto Extra 16