LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

Informações cadastrais coletadas

▶ Cliente: [redacted]	▶ Marca: FIAT	▶ Ano-Fabr.: 2015
▶ Nº Chassi: [redacted]	▶ Nº Motor: [redacted]	▶ Ano-Model: 2016
▶ Nº Carroc.:	▶ Cidade/UF: CAMPINAS/SP	▶ Hodômetro: 116019km
▶ Modelo: BRAVO ESSENCE	▶ Nº Câmbio: ---	▶ Cor: BRANCA

FOTO DA DIANTEIRA 45°

FOTO DA TRASEIRA 45°

SCORE

Imagem meramente ilustrativa



LEGENDA
REPROVADO / NÃO CONFORME
APROVADO C/ RESTRIÇÃO / CONFORME C/ RESTRIÇÃO
APROVADO C/ APONTAMENTO / CONFORME C/ APONTAMENTO
APROVADO C/ OBSERVAÇÃO / CONFORME C/ OBSERVAÇÃO
APROVADO / CONFORME

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

1.0.0 - PLACA E TARJETA

1.1.0 - A Placa e a Tarjeta encontravam-se:
- 1.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

2.0.0 - LACRE / QR-CODE DA PLACA

2.1.0 - O Lacre da Placa encontrava-se:
- 2.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

3.0.0 - GRAVAÇÃO DO NÚMERO "VIS" NOS VIDROS

3.1.0 - Para-brisa:
- 3.1.1 - Original.

3.2.0 - Porta Dianteira Esquerda:
- 3.2.1 - Original.

3.3.0 - Porta Traseira Esquerda:
- 3.3.1 - Original.

3.4.0 - Porta Dianteira Direita:
- 3.4.1 - Original.

3.5.0 - Porta Traseira Direita:
- 3.5.1 - Original.

3.8.0 - Traseiro:
- 3.8.1 - Original.

4.0.0 - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO "ETA"

4.1.0 - Do Batente da Porta:
- 4.1.1 - Original.

4.2.0 - Do Piso:
- 4.2.2 - Difícil acesso, não verificado por inacessibilidade.

4.3.0 - Do Compartimento do Motor:
- 4.3.1 - Original.

5.0.0 - NÚMERO DO MOTOR

5.1.0 - O número do Motor encontrava-se:
- 5.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

6.0.0 - NÚMERO DO CÂMBIO

6.1.0 - O número do Câmbio encontrava-se:
- 6.1.8 - Sem visualização suficiente para a realização do exame.

7.0.0 - PINTURA DO CHASSI

7.1.0 - A Pintura na região do Chassi encontrava-se:
- 7.1.1 - Com características originais.

8.0.0 - NÚMERO DO CHASSI

8.1.0 - O número do Chassi encontrava-se:
- 8.1.1 - Sem vestígios aparentes de procedimentos de adulteração.

9.0.0 - REPAROS ESTRUTURAIS

9.1.0 - Situação Estrutural:
- 9.1.1 - O veículo examinado não apresentava corte, que viesse a caracterizar emenda na sua estrutura.

10.0.0 - CINTO DE SEGURANÇA

10.1.0 - Cinto de Segurança encontrava-se:
- 10.1.1 - Original, com data e dados do fabricante.

11.0.0 - PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA CARROCERIA

11.1.0 - Plaqueta de Identificação da Carroceria encontrava-se:
- 11.1.1 - Original.

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

12.0.0 - PESQUISA DE COMERCIALIZAÇÃO DE LEILÃO

12.1.0 - Pesquisa de Comercialização em LEILÃO:

- 12.1.1 - **Foi realizada a pesquisa do comércio do veículo em Leilão nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.**

13.0.0 - PESQUISA DE SINISTRO

13.1.0 - Pesquisa de Comercialização de SINISTRO:

- 13.1.1 - **Foi realizada a pesquisa de Sinistrados nesta data, e não foi encontrado nenhum registro de sinistro do veículo examinado.**

14.0.0 - PESQUISA DE INDÍCIOS DE SINISTRO

14.1.0 - Pesquisa de Comercialização de INDÍCIOS DE SINISTRO:

- 14.1.1 - **Foi realizada a pesquisa de Indícios de Sinistro nesta data, e não foi encontrado nenhum registro do veículo examinado.**

16.0.0 - COMBUSTÍVEL

16.1.0 - Combustível do veículo atual:

- 16.1.3 - Etanol/Gasolina.

17.0.0 - COR PREDOMINANTE DO VEÍCULO

17.1.0 - Cor predominante do veículo atual:

- 17.1.1 - De acordo com o CRV / CRLV.

18.0.0 - ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

18.1.0 - Itens de segurança encontravam-se:

- 18.1.1 - Conforme/Existente.

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

20.0.0 - HODÔMETRO DO VEÍCULO

20.1.0 - Hodômetro do veículo atual:

- 20.1.1 - ´´**A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO``.**

21.0.0 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1.0 - Pesquisa de histórico de furto e roubo:

- 21.1.1 - Foi realizada a pesquisa de histórico de furto e roubo do veículo nesta data, e não foram encontrados registros nos bancos de dados disponíveis.

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

Estrutural - HATCHBACK 4P



- Original/Integro
- Amassada/Avariada
- Oxidação/Corrosão
- Com Marcas de Cyborg
- Com Solda, Sem Substituição da Peça
- Com Solda, Com Substituição da Peça/Trocada
- Não Verificado: Inacessível / Não Aplicável
- Não Verificado: Por Opção do Cliente

Imagem meramente ilustrativa

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

Funilaria e Pintura - HATCHBACK 4P



- Pintura / Original
- Pintura / Riscada
- Pintura Queimada/Desbotada
- Pintura Divergente
- Repintura
- Funilaria e Pintura (Com Massa Plastica)
- Não Verificado: Inacessível/Não Aplicável
- Não Verificado: Peça Não Ferrosa/Ausente

Imagem meramente ilustrativa

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

[redacted]

OBJETIVA® VISTORIA VEICULAR

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

Resultado do laudo

APROVADO

[redacted]

Observação

OK.

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

Data/Hora
28/10/2026 14:58

Resultado do Laudo
APROVADO

Informações Importantes

IMPORTANTE: Sr(s) Cliente(s), este Laudo possui o informativo de análise particular de veículo descrito, e não substitui em hipótese alguma a vistoria Oficial do Instituto Criminalística. A validade de laudo restringe-se ao exato momento do exame, razão pela qual [redacted] se responsabiliza por quaisquer modificações posteriormente sofridas pelo veículo, como: danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio e outros.

[redacted] não se responsabiliza por quaisquer dados fornecidos pelas empresas de consultas. Informamos aos clientes que outras empresas e/ou companhias de seguro podem utilizar métodos diferentes de avaliação da aceitação ou não dos automóveis. Ressaltamos que os critérios adotados pe[redacted] podem ser diferentes dos critérios utilizados por outras empresas do ramo de vistoria veicular.

Os itens analisados respeitam o escopo do respectivo serviço contratado, que são apenas os itens identificados no presente documento, dentro dos critérios estabelecidos em cada um deles, não abrangendo nenhum que não esteja presente nesta vistoria.

O status/resultado final segue o critério de avaliação desenvolvido pe[redacted]

Os itens estruturais, quando analisados, abrangem tão somente as regiões visíveis, cuja análise é feita sem desmontagem de peças.

Não é obrigatoriedade [redacted] ealizar análise de funilaria e pintura e parte e estrutural do veículo.

[redacted] ponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa, não se responsabilizando por informações vindas de fornecedores, por se tratarem de bases de terceiros.

Critério de avaliação das seguradoras: as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação de risco para a aceitação ou não da cobertura securitária. Por esse motivo informamos que o resultado desta vistoria independe da aceitação ou não da seguradora.

Multas, débitos, restrições financeiras como gravame (ex: alienação fiduciária, reserva de domínio, arrendamento etc.), indícios de sinistro, veículos sinistrados, restrições judiciais (ex: penhora, inventário, entre outras) e recall, não fazem parte do escopo da vistoria veicular, cabendo ao cliente procurar os órgãos competentes para fazer o levantamento dessas informações.

A vistoria cautelar não afere a idoneidade da quilometragem constante no hodômetro do veículo vistoriado, devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

A vistoria cautelar é meramente de identificação veicular (itens que caracterizam originalidade). Não valida a existência ou o funcionamento das bolsas airbag dos veículos vistoriados, mecânica do motor e /ou câmbio, seus acessórios, teste de frenagem, ABS, teste de emissão de fumaça “OPACIDADE”, analise de emissão de gases poluentes e ruído. Não examina em vidros o uso de película automotiva e padrão de blindagem.

O cliente declara ter ciência que veículos registrados em outros estados diferentes do estado onde está situada a empresa de vistoria veicular contratada, pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que somente irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva, eximindo[redacted] e responsabilidade, perdas e danos ou multas

[redacted] itérios que adere a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei no 13.709/2018).

IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

[redacted]

[redacted]