Laudo Cautelar

Olho Vip

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 23/06/2026 15:47 **O.S** [redacted] **CNPJ:** 10.925.703/0001-84

Vistoriador: [redacted] **Digitador:** [redacted]

Dados do solicitante

Nome: MORAES- THIAGO ABC VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. **CPF/CNPJ:** 29177594000192

Dados do proprietário

Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

Placa [redacted] **Marca:** I **Modelo:** HONDA CR-V EXL **Tipo:** CAMIONETA

Fabricação/Modelo: 2012 / 2012 **Quilometragem:** 128127 **Cidade:** SAO CAETANO DO SUL **UF Atual:** SP


CRLV: Não informado **Nº do lacre:** QRCODE **Tipo de lacre:** QRCODE **Renavam:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): [redacted]	**Chassi (Atual):** [redacted]
Motor (BIN): [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): GASOLINA	**Combustível (Atual):** GASOLINA
Cor (BIN): PRETA	**Cor (Atual):** PRETA
Cambio (BIN): Não informado	**Cambio (Atual):** Não informado

DESTAQUE ★



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

Olho Vip
CNPJ: 10.925.703/0001-84
Telefone: 1144723889
E-mail: marciliagb@gmail.com
Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,
CEP: 09290340

[redacted]

Fotos do veiculo

AUTOMOVEL



CHASSI



N° DO MOTOR



HODÔMETRO



LACRE



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 1



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 3




GRAVAÇÃO DOS VIDROS 4



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 5

Olho Vip
CNPJ: 10.925.703/0001-84
Telefone: 1144723889
E-mail: marciliagb@gmail.com
Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,
CEP: 09290340



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 6



ETIQUETA ETA 1



ETIQUETA ETA 2



LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2

Checklist

GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO PARABRISA: **NÃO ORIGINAL/OUTRO TIPO**
- VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**
- VIDRO TRASEIRO: **ORIGINAL**
- VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**

CHASSI:

- NUMERAÇÃO DO CHASSI: **GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE**

MOTOR:

- CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: **ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

Olho Vip
CNPJ: 10.925.703/0001-84
Telefone: 1144723889
E-mail: marciliagb@gmail.com
Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,
CEP: 09290340

CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:

- ETIQUETA ETA DO MOTOR: **ORIGINAL**
- ETIQUETA ETA DO BATENTE DA PORTA: **ORIGINAL**

CONSULTAS:

- RECALL: **CONSTA**

ESTRUTURA:

- ESTRUTURA: **ORIGINAL**

PLACA:

- LACRE: **QRCODE**

CÂMBIO:

- CAMBIO COLETADO: **A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE OBSTRUIDO PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO**

Olho Vip
CNPJ: 10.925.703/0001-84
Telefone: 1144723889
E-mail: marciliagb@gmail.com
Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,
CEP: 09290340



[redacted]

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico** e **informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.** Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

*** HODÔMETRO DO VEÍCULO***

- HODÔMETRO DO VEÍCULO ATUAL:

- A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO.

Olho Vip
CNPJ: 10.925.703/0001-84
Telefone: 1144723889
E-mail: marciliagb@gmail.com
Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,
CEP: 09290340

[redacted]

Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

CONSULTA Nº: [redacted]

CONFIDENCIAL PARA: Padua e Nascimento Vistorias automotivas LTDA-ME

REALIZADA EM: 23/06/2026 às 12:23

[redacted]

HONDA
HONDA CR-V EXL

ALERTA DE RECALL

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]	**Marca/Modelo:** I / HONDA CR-V EXL	
Chassi: [redacted]	**Motor:** [redacted]	**Combustível:** Gasolina
Cor: Preta	**Tipo de veículo:** Camioneta	**Município/UF:** SAO CAETANO DO SUL / SP
Ano fabricação: 2012	**Ano modelo:** 2012	**UF de Origem:** BA
UF Faturado: BA	**Caixa de câmbio:**	**Situação:** CIRCULACAO
Espécie: Misto	**Lotação:** 5	**Potência:** 155
Carroceria:	**Cilindradas:** 1997	**Procedência:** Importado
Situação Chassi: Normal	**Capacidade carga:** 1	**Eixo traseiro:** 0
Terceiro eixo: 0	**Documento importadora:**	**Identidade importadora:** 0
Número DI: [redacted]	**Fabricante:**	**Segmento:** AU - SUVs
Grupo modelo veículo: CRV	**Capacidade máxima tração:**	**Peso bruto:** 204
Última atualização: 2026-02-28		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / HONDA CR-V EXL
Tipo de veículo: CAMIONETA
Montagem: NãO APLICAVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2012 / 2012
Procedência: ESTRANGEIRO
Município/UF: SAO CAETANO DO SUL / SP
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam: [redacted]
Combustível: GASOLINA
Cor: PRETA
Capacidade de passageiros: 5
Espécie: MISTO
Cilindradas: 1997
Peso bruto(PBT): 2.04
Peso bruto(CMT): 0.01
Potência: 155
Capacidade de carga: 0.45
Eixo: 0
Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, CONSTA RENAINF

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CR-V EXL
Tipo de veículo: CAMIONETA
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2012 / 2012
Procedência: IMPORTADO
Município/UF: SAO CAETANO DO SUL / SP
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam: [redacted]
Combustível: GASOLINA
Cor: PRETA
Capacidade de passageiros:
Potência:
Cilindradas:
Espécie:
Capacidade de carga:

Informações de proprietário

Proprietário Atual: [redacted]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz
Multas: R$ *
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: R$ *
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO
Licenciamento: R$ 0,00
DER: R$ 131,46
Municipais: R$ 156,18

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta
Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta
Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Financeira: ALIENAÇÃO
Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

Histórico de Odômetro

28/01/2026 - 126.475 km
01/04/2025 - 122.190 km

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Placa: [redacted]

Marca/Modelo: I/HONDA CR-V EXL

Montadora: HONDA DE MEXICO

Total recalls pendentes: 1

Identificador do Recall	Descrição	Data do Registro
[redacted]RECALL INSPECAO SE NECESSARIO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	RECALL PARA INSPECAO E SE NECESSARIO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL CR-V	26/02/2025


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de proprietários

Ano: 2026
Nome do proprietário: [redacted]
UF: SP
Data da emissão da guia: 2026-06-23

Ano: 2025
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2025-01-01

Ano: 2024
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2024-01-01

Ano: 2023
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2023-01-01

Ano: 2022
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2022-01-01

Ano: 2021
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2021-01-01

Ano: 2020
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2020-01-01

Ano: 2019
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2019-01-01

Ano: 2018
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2018-01-01

Ano: 2017
Nome do proprietário: [redacted]
UF: BA
Data da emissão da guia: 2017-01-01

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

Clique aqui para cotar



(11) 91666-8244

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.925.703/0001-84** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.925.703/0001-84 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.925.703/0001-84 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.