



PERÍCIA CAUTELAR DE SEGURANÇA ...



PERÍCIA CAUTELAR DE SEGURANÇA



Modelo:
TORO ENDUR AT9 4X4

Combustível:
DIESEL

Placa:

Cor:
BRANCA

Ano de fabricação:
2022

Data da vistoria:
22/10/2026

UF:
SP

Capacidade:

Ano do modelo:
2022

Fabricante:
FIAT

Chassi:

Vistoriador:

Km:
68250

Renavam:

Câmbio:

Motor:

Dados do solicitante:
PARTICULAR - 000.000.000-00

Dados do proprietário:
PARTICULAR - 000.000.000-00



DIANTEIRA 45° (L.D)



TRASEIRA 45° (L.D)



DIANTEIRA 45° (L.E)



TRASEIRA 45° (L.E)



PERÍCIA CAUTELAR DE SEGURANÇA




...

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi-** 1.1.1 APRESENTA CARACTERISTICAS ORIGINAIS



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)

N° do motor (Veículo)

- **Motor-** GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



Condição e Numeração do Câmbio

N° do câmbio (Base Nacional BIN)

N° do câmbio (Veículo)

- **Câmbio-** CÂMBIO OBSTRUIDO / SEM ACESSO



PERÍCIA CAUTELAR DE SEGURANÇA



(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação Vidro Traseiro

ORIGINAL

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

PLACA

Placa dianteira

ORIGINAL

Placa traseira

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

CÂMBIO

Etiqueta Ilegível.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.


Este laudo retrata exclusivamente as condições observadas no veículo na data e horário da inspeção, não constituindo garantia permanente sobre seu estado de conservação ou histórico futuro.




PERÍCIA CAUTELAR DE SEGURANÇA




Fotos



Placa




ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



QR CODE/LACRE DE PLACA



ETIQUETA DO CINTO DE SEGURANÇA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA 04



HODÔMETRO





CERTIFICADO DE VEÍCULO VISTORIADO

PERÍCIA CAUTELAR DE SEGURANÇA ...



Este certificado atesta exclusivamente que o veículo acima identificado foi submetido à **PERÍCIA CAUTELAR DE SEGURANÇA** ... realizada pela FORTH VISTORIAS AUTOMOTIVAS, conforme o escopo, metodologia e critérios técnicos adotados pela empresa na data da inspeção.



A **Vistoria Cautelar Veicular** é uma **análise técnica privada, de caráter preventivo e informativo**, destinada à verificação dos elementos compatíveis com o serviço contratado, podendo compreender identificação veicular, características aparentes de originalidade, análise estrutural, sinais de reparação ou substituição de componentes e consultas de histórico, conforme discriminado no respectivo laudo.



A vistoria cautelar **não substitui perícia oficial** realizada pelo Instituto de Criminalística, tampouco inspeções, certificações ou laudos de competência de organismos acreditados pelo INMETRO ou de outros órgãos e entidades competentes.



Por se tratar de **serviço privado sem padronização normativa nacional** específica quanto aos critérios de classificação da vistoria cautelar, outras empresas de vistoria, profissionais, organismos de inspeção ou companhias seguradoras poderão adotar metodologias, critérios técnicos, classificações e políticas de aceitação próprias, podendo, portanto, emitir **parecer diferente** daquele apresentado pela FORTH.



O resultado deverá ser interpretado exclusivamente em conjunto com a **vistoria completa**, na qual constam os itens efetivamente analisados, registros fotográficos, apontamentos, limitações e demais informações identificadas durante a inspeção.



DATA DA VISTORIA
22/10/2026

Nº DA VISTORIA



MARCA/MODELO

FIAT TORO ENDUR AT9 4X4

PLACA



RAZÃO SOCIAL

FORTH VISTORIAS AUTOMOTIVAS GUARUJA LTDA



ENDEREÇO

Avenida Adhemar de Barros, 2765 - Vila Ligya, Guarujá, SP

AVISO IMPORTANTE



Este certificado comprova a realização da vistoria e não representa certificação de ausência absoluta de vícios, fraudes, adulterações, defeitos ou eventos pretéritos. As conclusões refletem exclusivamente as condições verificáveis, os elementos disponíveis e os critérios técnicos adotados no momento da inspeção. Alterações posteriores no veículo não estão abrangidas por este documento.







RESULTADO ENCONTRADO PARA:
[REDACTED]


MARCA/MODELO:
FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2022

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
SÃO PAULO

6 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 ESTADUAL - SP 	 CRED BDV II (BIN) 	 CRED AGREGADOS 	 CONSULTA DE MOTOR 	 RENAINF 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2 
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP 	 BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP 	 SISCSV - SINISTRO 		

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED] COR: BRANCA TIPO: CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL: DIESEL PROCEDÊNCIA: NACIONAL POTÊNCIA: 170CV

ESTADUAL - SP

PLACA: [REDACTED] PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CHASSI: [REDACTED] RENAVAM: [REDACTED]

COR: BRANCA ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

MUNICÍPIO/UF: GUARUJA/SP TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL: DIESEL MARCA/MODELO: FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4

DADOS DO PROPRIETÁRIO - BASE ESTADUAL

PROPRIETÁRIO: [REDACTED] PROPRIETÁRIO ANTERIOR: [REDACTED]

RESTRIÇÕES - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FURTO: RESTRIÇÃO BLOQUEIO GUINCHO:

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA RESTRIÇÃO JUDICIAL:

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: RESTRIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL: NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTRIÇÃO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DÉBITOS - BASE ESTADUAL

 CONSTA DÉBITOS PARA A PLACA

DERSA: 0,00 DER: 390,48

DETRAN: 0,00 CETESB: 0,00

RENAINF: 0,00 MUNICIPAIS: 195,23

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 0,00 IPVA: 0,00

GRAVAME - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FINANCEIRA: ALIENACAO FIDUCIARIA

NOME DO AGENTE:

ARRENDATÁRIO FINANCIADO:

N° DO DOCUMENTO FINANCIADO:

DATA DE INCLUSÃO: 16/03/2026

INTENÇÃO DE GRAVAME - BASE ESTADUAL



VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:

NOME DO AGENTE:

FINANCIADO:

N° DO DOCUMENTO FINANCIADO:

DATA DE INCLUSÃO:

LICENCIAMENTO - BASE ESTADUAL

CRVL EXERCÍCIO ATUAL: 2026

CRVL LICENCIAMENTO ATUAL:

08/04/2026

CRVL DATA DE EMISSÃO ATUAL:

08/04/2026

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BASE ESTADUAL

COMUNICAÇÃO: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

INCLUSÃO:

TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR:

N° DO DOCUMENTO DO COMPRADOR:

VENDA:

NOTA:

PROTOCOLO:



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA:

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CHASSI

N° DO MOTOR:

RENAVAM

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2022

MUNICÍPIO/UF: GUARUJA/SP

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 101

ESPÉCIE: ESPECIAL

CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA

CÂMBIO:

N° DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 1956

CHASSI REMARCADO:

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE

CMT: 325

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4

PBT: 285

POTÊNCIA: 170

SITUAÇÃO:

OCORRÊNCIA:

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4:

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA: [REDACTED]

CHASSI: [REDACTED]

ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO

MUNICIPIO/UF: GUARUJA/SP

FABRICANTE: DESCONHECIDO

MARCA/MODELO: FIAT/TORO ENDUR AT9 4X4

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2022

TIPO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: ESPECIAL

CILINDRADAS: 1956

POTÊNCIA: 170

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 101

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: DIESEL

Nº DO MOTOR (FABRÍL): [REDACTED]

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMBIO:

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 134

PESO BRUTO: 285

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 325

RENAVAM:

CONSULTA DE MOTOR

PLACA: [REDACTED]

MOTOR: [REDACTED]

RESPOSTA: NUMERO DE MOTOR INFORMADO ESTA EM CONFORMIDADE COM A BASE BIN



SEM RISCO

RENAINF

DADOS GERAIS

PLACA: [REDACTED]

UF: SP

DATA INÍCIO: 01/01/2022

DATA FIM: 22/10/2026

DADOS DO INFRATOR/CONDUTOR

Nº CNH INFRATOR: [REDACTED]

Nº CNH CONDUTOR: SP

DADOS SUSPENSÃO/CANCELAMENTO

TIPO: [REDACTED]

DATA DO REGISTRO: SP

ORIGEM: MULTAS EM COBRANÇA

ACEITE UF JURISDIÇÃO:

OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 1

ORGÃO AUTUADOR: 264750

AUTO DA INFRAÇÃO: 1500694225

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 5452

DATA DA INFRAÇÃO: 09/05/2026

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 2

ORGÃO AUTUADOR: 126200

AUTO DA INFRAÇÃO: 1AA8288153

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 5002

DATA DA INFRAÇÃO: 08/05/2026

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 3

ORGÃO AUTUADOR: 126200

AUTO DA INFRAÇÃO: 1K 5482649

CÓDIGO DA INFRAÇÃO: 7455

DATA DA INFRAÇÃO: 18/03/2026

EXIGIBILIDADE: SIM



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR A CONSULTA SISCSV

O DOCUMENTO NÃO FOI INFORMADO. INFORME UM CPF OU CNPJ
PARA BUSCAR AS INFORMAÇÕES DA CONSULTA



CRED GRAVAME 2

PLACA:

MUNÍCIPIO: 6475 - GUARUJA

RENAVAM:

UF DA PLACA: SP

CHASSI:

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO MODELO: 2022

CÓDIGO DO AGENTE: 2013

DOCUMENTO DO AGENTE: 60.746.948/0001-12

NOME DO AGENTE:

TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA

Nº DO CONTRATO:

DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/03/2031

DOCUMENTO FINANCIADO: 1

NOME DO FINANCIADO:

Nº DA RESTRIÇÃO:

DATA DE INCLUSÃO: 16/03/2026

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2026

UF DO GRAVAME: SP



LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

EXIBIR HISTÓRICO DA VISTORIA

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

