



Laudo Cautelar

Olho Vip

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

Dados

Realizado Em: 28/04/2026 10:29 O.S: CNPJ: 10.925.703/0001-84

Vistoriador: Digitador:

Dados do solicitante

Nome: KING S GARAGE LTDA CPF/CNPJ: 59.522.902/0001-30

Dados do proprietário

Nome do proprietário: CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: Marca: VW Modelo: FOX 1.0 Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2008 / 2009 Quilometragem: 155250 Cidade: SAO PAULO UF Atual: SP

CRLV: Nº do lacre: LACRE Tipo de lacre: NUMERO Renavam:

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN):

Motor (BIN):

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): PRATA

Cambio (BIN):

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual):

Motor (Atual):

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (Atual): PRATA

Cambio (Atual):

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA




PLACA

AUTOMOVEL




CHASSI




N° DO MOTOR



HODÔMETRO



LACRE




GRAVAÇÃO DOS VIDROS 1




GRAVAÇÃO DOS VIDROS 2




GRAVAÇÃO DOS VIDROS 3



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 4



GRAVAÇÃO DOS VIDROS 5




GRAVAÇÃO DOS VIDROS 6



ETIQUETA ETA 1



ETIQUETA ETA 2




LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2

Checklist

GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:

- ① VIDRO PARABRISA: **NÃO ORIGINAL/OUTRO TIPO**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO: **ORIGINAL**

CHASSI:

- ✓ NUMERAÇÃO DO CHASSI: **GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE**

MOTOR:

- ✓ CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: **TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE**

Olho Vip

CNPJ: 10.925.703/0001-84

Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340

CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ ETIQUETA ETA DO MOTOR: **ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA ETA DO BATENTE DA PORTA: **ORIGINAL**
- ⓘ ETIQUETA DO CÂMBIO: **OBSTRUÍDO / SEM ACESSO**

ESTRUTURA:

- ✓ ESTRUTURA: **ORIGINAL**

PLACA:

- ✓ LACRE: **LACRE NUMERO**

Olho Vip


CNPJ: 10.925.703/0001-84


Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340





AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Olho Vip


CNPJ: 10.925.703/0001-84


Telefone: 1144723889

E-mail: marciliagb@gmail.com

Avenida dos Estados, Nº 8000.0 - Parque Capuava, Santo André,

CEP: 09290340





CONSULTA Nº:
CONFIDENCIAL PARA: Padua e Nascimento Vistorias automotivas LTDA-ME
REALIZADA EM: 27/04/2026 às 16:39



Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle details: Placa, Chassi, Cor, Ano fabricação, UF Faturado, Espécie, Carroceria, Situação Chassi, Terceiro eixo, Número DI, Grupo modelo veículo, Última atualização, Marca/Modelo, Motor, Tipo de veículo, Ano modelo, Caixa de câmbio, Lotação, Cilindradas, Capacidade carga, Documento importadora, Fabricante, Capacidade máxima tração, Combustível, Município/UF, UF de Origem, Situação, Potência, Procedência, Eixo traseiro, Identidade importadora, Segmento, Peso bruto.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 16 rows containing vehicle information: Placa, Marca/Modelo, Montagem, Procedência, Chassi, Renavam, Cor, Espécie, Peso bruto(PBT), Potência, Eixo, Eixo auxiliar, Situação, Tipo de veículo, Ano fabricação/Ano modelo, Município/UF, Motor, Combustível, Capacidade de passageiros, Cilindradas, Peso bruto(CMT), Capacidade de carga, Eixo Traseiro Dif.



RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa:		Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo:	VW / FOX 1.0	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Categoria:	PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2009
Procedência:	NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi:	NORMAL	Motor:
Renavam:		Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor:	PRATA	Capacidade de passageiros:
Potência:		Cilindradas:
Espécie:		Capacidade de carga:



Informações de proprietário

Proprietário Atual:



Débitos do veículo

Multas:	Consultar Detran / Sefaz	Multas:	R\$ *
IPVA:	Consultar Detran / Sefaz	IPVA:	R\$ *
Licenciamento:	CONSTA DEBITO	Licenciamento:	R\$ 174,08



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



📷 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



☎ (11) 91666-8244



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.925.703/0001-84** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.925.703/0001-84 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.925.703/0001-84 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

