



CERTIFICADO DE VISTORIA CAUTELAR

— VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE —



VISTA DIANTEIRA

FRONT VIEW - 01



VISTA TRASEIRA

REAR VIEW - 02

ITENS VERIFICADOS

VEÍCULO INSPECIONADO

FORD RANGER LTDCD4A32C 2022/2023

CINZA

91.572 KM

CHASSI

PERITO RESPONSÁVEL

DATA DA VISTORIA

STATUS FINAL

21 DE OUTUBRO DE 2026

CONFORME

CLASSIFICAÇÃO NBR 14074

10:58 • RS/ERECHIM

VALIDAÇÃO DIGITAL

Escaneie para validar autenticidade do laudo em nossa base oficial. Documento com assinatura ICP-Brasil.

AUTENTICADO • BLOCKCHAIN

CWB PREMIUM

DIRETORIA TÉCNICA

CNPJ: 54.211.681/0001-66

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:16 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

DADOS DO CLIENTE

Cliente:
ACX MOTORS
Email:
CONTATO@ACXMOTORS.COM.BR
CPF/CNPJ:
21.540.276/0001-32
TELEFONE:
(41) 3018-6464

DADOS DO VEICULO

PLACA:	MARCA/MODELO::	ANO/MODELO:
RENAVAM:	FORD / RANGER	2022 / 2023
CHASSI BIN:	LTDCD4A32C	HODÔMETRO:
CHASSI VEÍCULO:	COR:	91572
	CINZA	N CÂMBIO BIN:
	MOTOR BIN:	
	MOTOR VEÍCULO:	N CÂMBIO VEÍCULO:

SITUAÇÃO GERAL

68 Ítems verificados

68
CONFORME0
NÃO CONFORME0
CONFORME
(COM OBSERVAÇÃO)0
CONFORME
(COM RESTRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO

- ✓ CRLV
- ✓ PLACA
- ✓ MOTOR
- ✓ CHASSI
- ✓ KM
- ✓ VIDROS
- ✓ CINTOS

ESTRUTURA

- ✓ PARTE DIANTEIRA
- ✓ PARTE TRASEIRA
- ✓ LADO ESQUERDO
- ✓ LADO DIREITO
- ✓ TETO
- ✓ ASSOALHO

HISTÓRICO

- ✓ RESTRICAO
- ✓ LEILAO
- ✓ RECALL
- ✓ FURTO
- ✓ IPVA
- ✓ ACIDENTES
- ✓ OUTROS

OBSERVAÇÕES:

VEÍCULO SEM IMPEDIMENTO NA PERÍCIA..

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

ITENS AVALIADOS

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÃO



CONFORME COM RESTRIÇÃO



NÃO CONFORME

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



100 - Dentro dos Padrões do Fabricante

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



200 - Gravação Dentro dos Padrões do Fabricante

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



300 - Dentro dos Padrões do Fabricante

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO



415 - Sem Visualização / Não Obrigatória

5 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA



421 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR



431 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA



501 - Compatível Com o Ano do Veículo

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA



610 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA



620 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



630 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA



640 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



650 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO



660 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA



710 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA



720 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO




901 - Verificamos todo o Histórico do Veículo Dentro das Melhores e mais Confiáveis BASES OFICIAIS , onde NÃO FORAM Encontrados Registros Negativos Para o Mesmo Até a Data da Emissão deste Laudo

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

ANÁLISE ESTRUTURAL



LEGENDAS

✓ CONFORME

ⓘ CONFORME COM OBSERVAÇÃO

ⓘ CONFORME COM RESTRIÇÃO

✗ NÃO CONFORME

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "B" DIREITA

✓ Peça Original

PAINEL TRASEIRO

✓ Peça Original

COLUNA "B" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

COLUNA "A" ESQUERDA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

PAINEL DIANTEIRO INFERIOR

✓ Peça Original

COLUNA "A" DIREITA

✓ Peça Original

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ Peça Original

COLUNA "C" ESQUERDA

✓ Peça Original

SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA

✓ Peça Original

CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ Peça Original

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

PLACA



LACRE / QR CODE



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09


ETIQUETA VIS – MOTOR



ETIQUETA VIS – BATENTE DA PORTA



NÚMERO DO VIDRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09


HODÔMETRO




COMPARTIMENTO DO MOTOR




LONGARINA 01



LONGARINA 02



LONGARINA 03



LONGARINA 04



PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09


CAIXA DE ESTEPE

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTÓRIAS

VIDRO 1



VIDRO 2



VIDRO 3



VIDRO 4



VIDRO 5



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

COLUNA 1

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTÓRIAS

COLUNA 2

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTÓRIAS

COLUNA 3

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTÓRIAS

COLUNA 4

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTÓRIAS

COLUNA 5

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTÓRIAS

COLUNA 6


CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTÓRIAS

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

EXTRAS: 1



EXTRAS: 1



EXTRAS: 2




EXTRAS: 3



EXTRAS: 4



EXTRAS: 5




Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

EXTRAS: ETIQUETA CINTO



EXTRAS: PAINEL



Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 21/10/2026 10:58:17 - Data realização: 21/10/2026 10:58:09

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AVISO IMPORTANTE

ITENS QUE NÃO SÃO VERIFICADOS NA PERÍCIA CAUTELAR: FUNCIONAMENTO, EXISTÊNCIA OU ORIGINALIDADE DE AIRBAG, SISTEMA DE FREIOS ABS, COMPUTADOR DE BORDO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS QUE NÃO FAÇAM PARTE DOS ITENS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 14/98 DO CONTRAN. NÃO SÃO VERIFICADOS O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO, SALVO A CONFERÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES PERMITIDAS NESTE ITEM, QUE OBRIGATORIAMENTE PRECISAM ESTAR REGULARIZADAS NO CRLV/CRV, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO 298/08 DO CONTRAN E, TAMBÉM, PEÇAS MECÂNICAS OU ITENS DE ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. (NA PERÍCIA CAUTELAR A QUILOMETRAGEM É REGISTRADA, APENAS, ATRAVÉS DE FOTO NO LAUDO).

NOSSO LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR TEM A FINALIDADE DE MOSTRAR SE HÁ ALGO FORA DOS PADRÕES USADOS PELAS MONTADORAS , NÃO SUBSTITUINDO O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL.

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRANSITO NÃO FORNECIDO PELOS ORGÃOS OFICIAIS DEVIDO A LEI LGPD.

IMPORTANTE

ESTE LAUDO NÃO SE BASEIA NA ANÁLISE PARA APROVAÇÃO OU RECUSA EM CIA DE SEGUROS ,E NEM REPAROS DE PINTURA , LAUDO EXCLUSIVO PARA ANALISE DA ESTRUTURA E IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.