VISTOS
SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS LTDA.

Aprovado

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Placa	[redacted]	Data	2026-09-16	Laudo	[redacted]
Cidade / UF	CAMPINAS-SP / SP	Marca	I	Modelo	HONDA ZR-V TOURING
Ano Fabricado / Modelo	2023 / 2024	Cor	VERMELHA	Renavam	[redacted]
Lacre da Placa	MERCOSUL	Combustivel	GASOLINA	Hodômetro	50196
Loja	Jeep Campinas	Digitador	[redacted]	Vistoriador	[redacted]

	Veiculo		BIN
Chassi Nº	[redacted]	✓	[redacted]
Motor Nº		✓	

Por ocasião dos exames, o veículo encontrava-se com:

A Numeração do Chassi
- ✓ Gravação sem vestigios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante

A Numeração do Motor
- ✓ Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante
- ✓ Gravação sem vestígios aparente de procedimento de adulteração
- ✓ Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos orgãos competentes (BIN)

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Compartimento do Motor
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Batente da Porta
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Piso / Assoalho
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Pára-Brisa
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Esquerda Dianteira
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Esquerda Traseira
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Direita Dianteira
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Direita Traseira
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro Lateral Direito Traseiro

Gravação do chassi - Vidro Lateral Esquerdo Traseiro

Gravação do chassi - Vidro Traseiro
- ✓ Original / Dentro dos padrões do frabricante

A numeração do Câmbio
- ! Sem campo visual suficiente para fotografar, razão porque a referida fotografia não acompanha o laudo

Lacre da Placa
- ✓ Lacre sem vestígios de violação

Registro ou Histórico de Leilão / Salvado / Sinistro

✓ Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documente integrante a este laudo). Importante: a Vistos Vistorias, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados

Observação:

Digitalizado com CamScanner


VISTOS
SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS LTDA.

Aprovado


FOTOGRAFIAS ILUSTRATIVAS



Frente



Traseira




Chassi



Motor



Lacre




Hodômetro


Digitalizado com CamScanner

VISTOS
SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS LTDA.


Aprovado



Extra 1



Extra 2



Extra 3



Extra 4

VISTOS

Digitalizado com CamScanner