SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com

[redacted]

Relatório de vistoria veicular

✔ APROVADO

[redacted]

[redacted]

Renava[redacted]
Marca/Modelo:VOLVO/XC 40
Cor:PRETA
Ano Fabricação:2022
Ano Modelo:2023
Combustível:EL FONT EX
Renavam[redacted]
Cidade:ITAPEMA
UF:SC
KM:56458



Numeração de Motor	👍
Numeração de Chassi	👍
Numeração Câmbio	👍
Gravação de Vidros	👍
Estrutura Carroçaria	👍
Cinto de Segurança	👍
Etiquetas/ETA	👍
Placa/Tarjeta	👍
Não há ocorrencia de Histórico de Roubo/Furto	👍
Histórico de Leilão	👍
Chassi remarcado	👍
Restrições	👍
Indício de Sinistro	👍

Parecer Técnico:
Veículo sem avarias.

Dados do Veículo


Tipo: UTILITARIO	**Espécie :** MISTO	**Procedência :** IMPORTADA
Categoria : PARTICULAR	**Câmbio :** AUTOMÁTICO	**Passageiros :** 5

SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com

[redacted]

Mapa de pintura



[redacted]

VOLVO - XC 40 2022/ 2023

Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Observações

Seguindo pela legenda, você pode notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.

Interessado

CPF/CNPJ :	**Nome :** [redacted]
RG :	**Telefone :**
Email:	

[redacted]

SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com

[redacted]


Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

Cap[redacted]
Atu
Fab
Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes

Numeração de Chassi

Captu[redacted]
Fabri
Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😃

Restrições de Base Estadual

Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

SANTA CATARINA VISTORIAS
CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com

[redacted]

Restrições de Base Nacional

Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

Etiqueta Motor | Etiqueta Porta | Etiqueta Assoalho

Condição: Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Assoalho Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

Condição: Em conformidade.

Placa

Condição: Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

Condição:O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.

Estado Cinto de Segurança

Condição: Em conformidade.

Câmbio

Condição: Original, Dentro dos Padrões do Fabricante

SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com

[redacted]

Fotos


Frente


Outro - FAROL DIANTEIRO ESQUERDO



Frente


Outro - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO



Outro - LATERAL T. ESQUERDA



Outro - RODA D. ESQUERDA


Outro - PORTA TRASEIRA ESQUERDA


Outro - RODA TRASEIRA ESQUERDA


Traseira


SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com


[redacted]


[redacted]

Vidros


[redacted]


Traseira



Outro - PORTA D. DIREITA


[redacted]


Cinto de segurança


[redacted]


Vidros


[redacted]


Vidros



Outro - LATERAL T. DIREITA


[redacted]

Traseira



[redacted]

Extra

SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com

[redacted]




Outro - PORTA T. DIREITA




Etiqueta



Extra



Vidros



Outro - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Outro - RODA DIANTEIRA DIREITA



Código QR placa



Cinto de segurança



Etiqueta

SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154
Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com
[redacted]





Odômetro


Extra


Placa


Outro - PORTA-MALAS


Cinto de segurança


Vidros


Câmbio


Extra


Outro - RODA T. DIREITA

SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154

Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com


[redacted]



Extra



Outro - FAROL DIANTEIRO DIREITO



Outro - ASSOALHO



Outro - PARA-LAMA D. DIREITO




Estepe do pneu



Outro - ASSOALHO



Outro - COMPARTIMENTO DO MOTOR



Vidros



Cinto de segurança

SANTA CATARINA VISTORIAS

CNPJ: 33554463000154

Telefone: 47992826630 Email: contatoscvistorias@gmail.com

[redacted]



Etiqueta

Esclarecimentos

Não Informado

[redacted]