VISÃO CLASSE A
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

CÓD.: [redacted]
DATA: 29/10/2026 12:42
APROVADO

# VISTORIA CAUTELAR

## DADOS DO CLIENTE

**Nome:** SAVAR AUTOMOVEIS LTDA
**CPF/CNPJ:** 94.974300000115
**Telefone:**
**E-mail:**

## DADOS DO VEÍCULO

**Marca:** I
**Modelo:** M.BENZ CLA250 4M
**Ano Fab. / Modelo:** 2015 / 2015
**Cor:** CINZA
**Placa:** [redacted]
**Município:** PORTO ALEGRE-RS
**Combustível:** GASOLINA
**KM:** 104.466

### COMPARATIVO DOS AGREGADOS

| TIPO | Nº NA PESQUISA | Nº NO DOCUMENTO | Nº NO VEÍCULO | |
|---|---|---|---|---|
| Chassi | [redacted] | | | ✓ |
| Motor | | | | ✓ |
| Câmbio | | | | |

## ANÁLISE DOS ITENS

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**
- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**
- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**
- ✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

**4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO**
- ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA**
- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA**
- ✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA**
- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA**
- ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
- ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA**
- ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**
- ✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO**
- ✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**

800 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

**9.1 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA**

110 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

**9.2 - VEICULO DE ENCHENTE/ALAGAMENTO**

111 - DENTRO DOS PADRÕES ORIGINAIS

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO**

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## FOTOS

**DIANTEIRA 45°**



**DIANTEIRA 45°**



**TRASEIRA 45°**




**TRASEIRA 45°**



**CHASSI**



**MOTOR**



**HODÔMETRO**




**PLACA TRASEIRA**




**LATERAL ESQUERDA**



LATERAL DIREITA



LACRE / QR CODE




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



COMPARTIMENTO INTERNO



PAINEL DE INSTRUMENTOS




PLAQUETA CONFIRMATIVA DE



FRENTE DO VEÍCULO




COMPARTIMENTO DO MOTOR




TRASEIRA DO VEÍCULO



LONGARINA DIANT 1



LONGARINA DIANT 2



LONGARINA TRAS 1



MACACO/CHAVE DE



LONGARINA TRAS 2



ARCO DO PORTA MALAS



MEDIÇÃO DO APARELHO





MEDIÇÃO DO APARELHO




MEDIÇÃO DO APARELHO




AVARIA



ASSOALHO TRASEIRO



ASSOALHO INTERMEDIÁRIO



ASSOALHO INTERMEDIÁRIO




TORRE DO AMORTECEDOR LD




TORRE DO AMORTECEDOR LE



## ANÁLISE DE PINTURA




## ANÁLISE ESTRUTURAL



## OBSERVAÇÕES

Veículo conforme padrões do fabricante.

Obs.: não apresenta indícios de enchente ou alagamento.

**FJ AUTO VISTORIAS VEICULARES LTDA**
**CNPJ:** 51.349.725/0001-20
**Telefone:** (55) 5194-43606
**Endereço:** Rua Joaquim Silveira, 1136
São Sebastião - Porto Alegre/RS

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISAO CLASSE A VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISAO CLASSE A VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

VISÃO CLASSE A
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
www.visaoclassea.com.br

[redacted]

**AUTO SCORE**
**CÓDIGO:** [redacted]
**DATA:** 29/10/2026 11:21
**IMPRESSÃO** 29/10/2026 13:11

Confidencial p[redacted]

## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA [redacted]




## BASE ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANO FABRICAÇÃO: | **2015** | ANO MODELO: | **2015** |
| MARCA / MODELO: | **I/M.BENZ CLA250 4M** | COR: | **CINZA** |
| COMBUSTÍVEL: | **GASOLINA** | ESPÉCIE: | **PASSAGEIRO** |
| TIPO VEÍCULO: | **AUTOMOVEL** | CATEGORIA: | |

### FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSAGEIROS: | **5** | PROCEDÊNCIA: | **IMPORTADO** |
| CILINDRADAS: | **0** | POTÊNCIA: | **211** |
| CAPAC. DE CARGA: | | CMT/PBT: | **/** |
| QTD. DE EIXOS: | **2** | | |

### FICHA CADASTRAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA EMISSÃO CRV: | | DT LICENCIAMENTO: | |
| MUNICIPIO PLACA: | **PORTO ALEGRE-RS** | RENAVAM: | [redacted] |
| CHASSI: | [redacted] | SITUAÇÃO VEICULO: | **CIRCULAÇÃO** |
| TIPO CHASSI: | **NORMAL** | | |

### AGREGADOS (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | [redacted] | Nº MOTOR: | [redacted] |

### AGREGADOS (FÁBRICA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | | Nº MOTOR: | |
| CARROCERIA: | | | |

### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLOQUEIO FURTO: | **NADA CONSTA** | JUDICIAL: | **NADA CONSTA** |
| BLOQUEIO | **NADA CONSTA** | FINANCEIRA: | **NADA CONSTA** |
| ADMINISTRATIVA: | **NADA CONSTA** | RENAJUD: | **NADA CONSTA** |
| TRIBUTÁRIA: | **NADA CONSTA** | | |

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

## RESTRIÇÕES (NACIONAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 2: | **NADA CONSTA** |
| RESTRIÇÃO 3: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 4: | **NADA CONSTA** |

## MULTAS/DÉBITOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| DETRAN: | **0,00** | MUNICIPAIS: | **0,00** |
| DER: | **0,00** | POL. ROD. FEDERAL: | **0,00** |
| DERSA: | **0,00** | RENAINF: | **0,00** |
| CETESB: | **0,00** | IPVA: | **0,00** |
| DPVAT: | **0,00** | MULTAS: | **0,00** |
| LICENCIAMENTO: | **0,00** | | |

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado jundo ao DETRAN correspondente.

## INSPEÇÃO AMBIENTAL

**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL**

## PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

## COMUNICAÇÃO DE VENDA

**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**

## GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

## INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

# BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA: | [redacted] | CHASSI: | [redacted] |
| MARCA/MODELO: | **I/M.BENZ CLA250 4M** | ANO FAB/MODELO: | **2015/2015** |
| COR: | **Cinza** | COMBUSTÍVEL: | **Gasolina** |
| TIPO DE VEÍCULO: | **Automovel** | ESPÉCIE: | **Passageiro** |
| MUNICÍPIO / UF: | **PORTO ALEGRE / RS** | UF ORIGEM: | **RS** |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | [redacted] | POTÊNCIA: | **211** |
| CAMBIO: | | CAP. MAX. TRAÇÃO: | **352.0** |
| CILINDRADAS: | **0** | TIPO CARROCERIA: | **NAO APLICAVEL** |
| SITUAÇÃO CHASSI: | **N** | SITUAÇÃO VEÍCULO: | **S** |
| NUMERO EIXOS: | **2** | PESO BRUTO TOTAL: | **202.0** |
| NUM. TERC. EIXO: | | CAP. DE CARGA: | **0.0** |
| NUM. EIXO TRAS.: | | | |

# RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMUN. VENDA: | **NÃO** | ROUBO E FURTO: | **NÃO** |
| RENAINF (MULTAS): | **NÃO** | INDICADOR ALARME: | **NÃO** |
| RECALL: | **NÃO** | INDICADOR LEILÃO: | **NÃO** |
| RENAJUD: | **NÃO** | | |

## OUTRAS RESTRIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 2: | **SEM RESTRICAO** |

RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO** RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

## RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

## LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

**ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.**

## TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante **FJ AUTO VISTORIAS VEICULARES LTDA**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da AutoSCORE limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até **120 (cento e vinte) dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas **SNG** e **RENAJUD**, bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD**).