



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Auto Vistoria São José

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 30/10/2026 11:21

O.S. [REDACTED]

CNPJ: 09650033000232

Vistoriador: [REDACTED]

Analista: Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: HM PREMIUM

CPF/CNPJ: 07161046000131

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Placa: [REDACTED]	Marca: JEEP	Modelo: COMMANDER OVR TD	Tipo: UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2025 / 2025	Quilometragem: 20355	Cidade: SAO JOSE	UF Atual: SC
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): [REDACTED]

Motor (BIN): [REDACTED]

Combustível (BIN): DIESEL

Cor (BIN): CINZA

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): [REDACTED]


Motor (Atual): [REDACTED]

Combustível (Atual): DIESEL

Cor (Atual): CINZA

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUE



FRENTE



TRASEIRA



PLACA TRASEIRA

Auto Vistoria São José

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299


E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700

AUTOMOVEL




LACRE



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO




DIANTEIRA ESQUERDA




PANORÂMICA




DIANTEIRA DIREITA




EIQUETA 1




CHASSI




ETIQUETA 2




COFRE




Nº DO MOTOR




PARABRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO

Auto Vistoria São José

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700

AUTO

VISTORIA



VISTORIA
Vistoria veicular

Checklist

ASSOALHO:

- ✓ CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

COLUNA:

- ✓ CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

CHASSI:

- ✓ NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

CARROCERIA:

- ✓ CAIXA DE RODA: **OK ORIGINAL**
- ✓ FOLHA LATERAL: **OK ORIGINAL**

ETIQUETAS:

- ✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ BATENTE DA PORTA: **OK ORIGINAL**

LONGARINA:

- ✓ DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- ✓ NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

PAINEL:

- ✓ CORTA FOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

HODOMETRÔ:

- ✓ : **OPERANTE**

PLACA:

- ✓ : **DENTRO DOS PADRÕES**

TETO:

- ✓ : **OK ORIGINAL**

TORRE DO AMORTECEDOR:

- ✓ : **OK ORIGINAL**

VIDROS:

- ✓ PARABRISA: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRASEIRO/VIGIA: **OK ORIGINAL**

Auto Vistoria São José


CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299


E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700


Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)


OBSERVAÇÕES ADICIONADAS (EXTERNO)

18 Porta dianteira esquerda - *Repintado*


20 Porta traseira esquerda - *reparo de funilaria e pintura*



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionais



Possui

Restrição!

Auto Vistoria São José

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, N° 0.0 - Kobrasol, São José, CEP: 88102700



AUTO VISTORIA

Vistoria veicular

Respo

Emitido por: Auto Vistoria São José



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Auto Vistoria São José

CNPJ: 09650033000232

Telefone: 4830349299

E-mail: fernando_dif@hotmail.com

Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, São José, CEP: 88102700



CompanyConferi
Informação certa, bons negócios

Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS

Jeep
COMMANDER OVR TD

CONFIDENCIAL PARA: Auto Vistoria Ltda
REALIZADA EM: 30/10/2026 às 10:45



POSSUI
RESTRIÇÃO!

Dados de Fabricação do Veículo

Placa:	Marca/Modelo: JEEP / COMMANDER OVR TD	
Chassi:	Motor:	Combustível: Diesel
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Utilitario	Município/UF: SAO JOSE / SC
Ano fabricação: 2025	Ano modelo: 2025	UF de Origem: SC
UF Faturado: SC	Caixa de câmbio:	Situação: S
Espécie: Misto	Lotação: 7	Potência: 200
Carroceria: 113	Cilindradas: 2184	Procedência: Nacional
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 54	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora: 0	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Fabricante:	Segmento: Auto
Grupo modelo veículo: COMMA NDER	Capacidade máxima tração: 28 8	Peso bruto: 248 Última atualização: 2025-09-19

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: JEEP / COMMANDER OVR TD	Tipo de veículo: UTILITARIO
Montagem: JIPE	Ano fabricação/Ano modelo: 2025 / 2025
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO JOSE / SC
Chassi: [REDACTED] ORMAL	Motor: [REDACTED]
Renava: [REDACTED]	Combustível: DIESEL
Cor: CINZA	Capacidade de passageiros: 7
Espécie: MISTO	Cilindradas: 2184
Peso bruto(PBT): 2.48	Peso bruto(CMT): 2.88
Potência: 200	Capacidade de carga: 0.54
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria: [REDACTED]	Eixo auxiliar: 0
Número da C: [REDACTED]	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: JEEP / COMMANDER OVR TD	Tipo de veículo: UTILITARIO
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2025 / 2025
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO JOSE / SC
Chassi: [REDACTED] NORMAL	Motor: [REDACTED]
Renava: [REDACTED]	Combustível: DIESEL
Cor: CINZA	Capacidade de passageiros: 7
Potência: 200	Cilindradas: 2184
Peso bruto(PBT): 248	Peso bruto(CMT): 288
Espécie: MISTO	Capacidade de carga: 54
Eixo: 2	Carroceria: [REDACTED]



Informações de proprietário



Débitos do veículo

Multas: CONSTA DEBITO	Multas: R\$ 130,16
IPVA: CONSTA DEBITO	IPVA: R\$ 4502,68
Licenciamento: CONSTA DEBITO	Licenciamento: R\$ 149,37



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta	Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Tributária: TRIBUTARIO	Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Financeira: Nada consta	Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
Restrição Jurídica: Nada consta	



OUTRAS RESTRIÇÕES

TRIBUTARIO	CONVENIO ICMS
TRIBUTARIO / CONVENIO ICMS	



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/	Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado
--	---



SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/
--

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 09.650.033/0002-32** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.650.033/0002-32 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.650.033/0002-32 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.