Vistoria Cautelar

[redacted]


APROVADO

Nº [redacted]

EMISSÃO: 26-10-2026 14:35:37

Identificação

Contratante:	PARTICULAR	**Placa:**	[redacted]
Veículo:	I/M.BENZ CLA180	**KM:**	36197



Dados do Veículo

RENAVAM:	[redacted]
Nº do Chassi(BIN Estadual):	
Nº do Chassi:	
Nº do Motor(BIN Estadual):	
Nº do Motor:	
Carroceria:	Inexist.
Ano Fabr./Modelo:	2018/2018
Cilindrada:	0
Espécie:	Passageiro
Potência:	122
Nº Caixa Câmbio:	Não informado

Chassi

- Condição da numeração do chassi

Motor

- Condição da numeração do motor

Câmbio

- Condição da numeração do câmbio

Condições da Placa

- Placa e tarjeta

Estrutura da carroçaria

- Condições da estrutura da carroçaria

Data do cinto de segurança

- Cinto de segurança dianteiro esquerdo
- Cinto de segurança traseiro esquerdo
- Cinto de segurança dianteiro direito
- Cinto de segurança traseiro direito

Condição da gravação do chassi nos vidros

- Gravação do Chassi no vidro dianteiro (para-brisa)
- Gravação do Chassi no vidro da porta dianteira esquerda
- Gravação do Chassi no vidro da porta traseira esquerda
- Gravação do Chassi no vidro lateral traseira esquerda
- Gravação do Chassi no vidro traseiro (vigia)
- Gravação do Chassi no vidro da lateral traseira direita
- Gravação do Chassi no vidro da porta traseira direita
- Gravação do Chassi no vidro da porta dianteira direita

Condição das etiquetas ETA

- Etiqueta ETA no batente da porta
- Etiqueta ETA no assoalho
- Etiqueta ETA no compartimento do motor

Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº [redacted]

EMISSÃO: 26-10-2026 14:35:37

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Pericia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a Visão Plena Vistoria Ltda não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Cambio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Visão Plena Vistoria Ltda, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, PARTICULAR declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

VISÃO PLENA
VISTORIA VEICULAR

Vistoria Cautelar

[redacted]


APROVADO

Nº [redacted]

EMISSÃO: 26-10-2026 14:35:37

Análise da Estrutura

01 - Painel Dianteiro Inferior	Original
02 - Painel Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painel Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painel Corta Fogo	Original



Fotos

Hodômetro:




Caixa de ar esquerda:



Painel traseiro:



Placa:




Dianteira:



Caixa de ar direita:



Gravação de Chassi nos Vidros:




Quadro da porta traseira esquerda:



Quadro da porta dianteira esquerda:



Traseira:



VISÃO PLENA
VISTORIA VEICULAR

Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº: [redacted]

EMISSÃO: 26-10-2026 14:35:37

Fotos

Chassi:



Etiqueta:



Quadro da porta dianteira direita:



Quadro da porta traseira direita:




Longarina Traseira / Esquerda:



Longarina Traseira / Direita:




Longarina Diant / Esquerda:



Torre Amort Diant / Esquerda:



Torre Amort Diant / Direita:



Longarina Diant / Direita:



Vistoria Cautelar

[redacted]

APROVADO

Nº [redacted]

EMISSÃO: 26-10-2026 14:35:37

Fotos

Motor:



Etiqueta:



Assinaturas

[redacted]

Visão Plena Vistoria Ltda

CNPJ: 58303909000107

Rua Nova Jerusalem, 797 - CEP: 03410000 - São Paulo - SP

E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com - Telefone: 11965461431

Pacote Veicular Completo

[redacted]

PLACA [redacted]

26/10/2026 14:31
Protocolo Nº [redacted]

Roubo/Furto	Ind. Sinistro	Gravame	Renajud	Leilão	Leilão Simples
Negativo	Negativo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo

Dados do Veículo

PLACA: [redacted]

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:
Sao Paulo / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:
005

MARCA/MODELO:
I/M.BENZ CLA180

COR:
Azul

TIPO DE VEÍCULO:
Automóvel

ESPÉCIE DE VEÍCULO:
Passageiro

ANO FAB./MODELO:
2018/2018

COMBUSTÍVEL:
Gasolina

CHASSI: [redacted]

PROCEDÊNCIA:
2

CATEGORIA:
Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:
Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
Não informado

SITUAÇÃO CHASSI:
Normal

MOTOR: [redacted]

CAIXA DE CÂMBIO:
Não informado

POTÊNCIA:
122

CILINDRADAS:
0000

CAPACIDADE DE CARGA:
00000

TIPO DE CARROCERIA:
Inexist.

Nº DE EIXOS:
02

EIXO TRASEIRO:
Não informado

EIXO AUXILIAR:
Não informado

CARROCERIA:
Não informado

CMT:
0,0316

PBT:
0,0192

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO: [redacted]

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO: [redacted]

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

Pacote Veicular Completo

[redacted]

CRLV

EMISSÃO DO CRLV:
06/10/2026

ANO LICENCIAMENTO:
Não informado

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Não existe débito.

VALOR LICENC.:
R$ 0,00

IPVA:
Não informado

VALOR IPVA:
R$ 0,00

MULTAS:
Não existe débito.

VALOR MULTAS:
R$ 0,00

DPVAT:
Não informado

VALOR DPVAT:
R$ 0,00

Restrições

Alienação Fiduciária

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

CHASSI:
[redacted]

MARCA/MODELO:
MERCEDES BENZ / CLA 180

ANO FAB./ANO MODELO:
Não informado / 2018

COMBUSTÍVEL:
Não informado

Pacote Veicular Completo

[redacted]

Informações Técnicas

FABRICANTE:
Mercedes benz

TIPO CARROCERIA:
Não informado

MOTOR:
Não informado

TIPO DE MOTOR:
Não informado

TRAÇÃO:
Não informado

TIPO DE FREIO:
Não informado

TRANSMISSÃO:
Não informado

PORTAS:
Não informado

COMPRIMENTO:
Não informado

PESO BRUTO:
Não informado

QUANT. DE EIXOS:
Não informado

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:
Não informado

Nº DE IRREGULARIDADES:
Marca/modelo/ano identificados

CÓD. DE IRREGULARIDADE:
Não informado

VERIFICAÇÃO SERIAL:
Ok

VERSÃO:
Não informado

DÍGITO VERIFICADOR:
Ok

Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO:
ALEMANHA

MÊS DE PRODUÇÃO:
Não informado

REGIÃO GEOGRÁFICA:
Alemanha / irlanda / romenia

PAÍS:
Alemanha

CONCLUSÃO:
Completa

CLASSIFICAÇÃO:
Importado

Gravame - Ocorrência 1 de 1

STATUS GRAVAME:
CONSTA REGISTRO DE GRAVAME

NÚMERO GRAVAME:
[redacted]

NOME AGENTE:
[redacted]

DOCUMENTO FINANCIADO:
[redacted]

DATA CONTRATO:
28/07/2028

UF PLACA:
SP

Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE:
021391-8

VALOR FIPE:
R$ 108.634,00

COMBUSTÍVEL:
Gasolina

ANO MODELO:
2018

MODELO:
MERCEDES-BENZ/CLA180

Pacote Veicular Completo

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

Leilão Simples

Não há registro de Leilão Simples para o veículo pesquisado.

Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.



As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas. Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.

www.checkpro.com.br