autovisão
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

LAUDO CAUTELAR

[redacted]

Laudo [redacted]
Data: 31/10/2026

APROVADO

Dados do Cliente/Interessado

Nome: [redacted]

Telefone:

E-mail:

Dados do Veículo

Marca:	CHEV	**Modelo:**	ONIX JOY
Ano Fab. / Modelo:	2020 / 2020	**Cor:**	BRANCA
Placa:	[redacted]	**Município:**	SAO PAULO-SP
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	**KM:**	

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	[redacted]			✓
Motor				✓
Câmbio				✓

Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
- ✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ✓ 301 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO
- ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA
- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO
- ✓ 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO
- ✓ 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA
- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

[redacted]

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA DIREITA

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

[redacted]

Fotos



DIANTEIRA DIREITA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA ESQUERDA 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA ESQUERDA 45°



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PORTA-MALAS



[redacted]

ARCO DA PORTA DIREITO



ARCO DA PORTA DIREITO



ARCO DA PORTA DIREITO



ARCO DA PORTA ESQUERDA



ARCO DA PORTA ESQUERDA



ARCO DA PORTA ESQUERDA




PAINEL DE INSTRUMENTOS



CINTO DE SEGURANÇA



CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA ETA (MOTOR E COLUNA)



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CHASSI



CHASSI



MOTOR



MOTOR



PLACA TRASEIRA




QRCODE / LACRE



CRLV




Análise de pintura



[redacted]

*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o mícron.

Análise estrutural



[redacted]