AUTÊNTICA VISTORIAS

Desde 2007

ECV - Empresa Credenciada de Vistorias

ISO 9001

[redacted]

Laudo Cautelar

Aprovado

Data	16/10/2026	Marca/Modelo	TOYOTA/ETIOS SD XPLU..	Combustível	Alcool / Gasolina
Placa	[redacted]	Município	Sao Vicente	Renavam	[redacted]
Cor	Prata	Ano	2020	KM Atual	58.738
Chassi	[redacted]	Motor	[redacted]	Solicitante	[redacted]

Chassi ✓
Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração

Placa ✓
Sem vestígios aparentemente de adulteração

Etiqueta Online (ETA) ✓
As etiquetas on line encontram-se sem vestígios de violação.

Vidros / Gravação Chassi ✓
Sem vestígios

Motor ✓
Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração.

Câmbio ✓
Encontra-se sem visualização suficiente para fotografia.

Vidros / Condições ✓
Todos os vidros são originais

Cinto de Segurança ✓
Sem vestígios

Leilão	Sinistro	Indício Sinistro	Roubo / Furto	Histórico RF	Restrição ADM
✓	✓	✓	✓	✓	✓


Chassi no Veículo [redacted]

Assoalho	✓	Região Frontal	✓	Região Traseira	✓	Lateral Esquerda	⚠
Teto	✓	Lateral Direita	✓	Longarinas Frontais	✓	Longarinas Traseiras	✓

Observação
Reparo lateral esquerda.


[redacted]
Dianteira



[redacted]
Traseira


[redacted]
Cambio



Hodometro


[redacted]
Chassi


[redacted]
Motor


Unidades:
Santos, São Vicente, Praia Grande, Praia Grande - Auto Shopping, Guarujá, Mongaguá, Cubatão

autenticavistorias
www.autenticavistorias.com.br

[redacted]



Placa



Cinto




Etiquetas



Para Brisa



Porta Malas




Cofre Motor




Torre Direita




Torre Esquerda



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Longarina Traseira Direita



Coluna Frontal Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Coluna Frontal Direita



Coluna Central Direita




Coluna Traseira Direita




Assoalho Dianteiro Esquerdo



Assoalho Dianteiro Direito




Assoalho Traseiro Esquerdo



Assoalho Traseiro Direito



Teto Frontal



Teto Traseiro

Fotos Complementares



Foto Extra 1

Informações Importantes

- Este laudo **não contempla** a verificação de **componentes mecânicos**, itens de acabamento interno nem o funcionamento de peças da suspensão — exceto a conferência de modificações no sistema de suspensão que exijam autorização do **DETRAN**, conforme **Resolução CONTRAN nº 916/22/08**.

- Também **não fazem parte** do escopo desta inspeção: **sistema de freio ABS**, **airbags**, **computador de bordo** e demais **sistemas eletrônicos embarcados**.

- **ATENÇÃO:** a quilometragem exibida neste laudo corresponde ao **registro fotográfico e ou digital do hodômetro** no momento da vistoria. A Autêntica Vistorias **não atesta a veracidade** da quilometragem real do veículo.

- Conforme **Resolução CONTRAN nº 922/22**, somente o **ITL** (Instituto Técnico Licenciado) ou o **ETP** (Estudo Técnico Preliminar) possuem competência legal para certificar, por meio de inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular. A Autêntica Vistorias **limita-se a identificar e registrar** a existência de danos ou reparos e sua localização. As classificações utilizadas em nossos laudos são de **uso interno** e não constituem atestado de aptidão para circulação, comercialização ou depreciação do veículo.

A **Autêntica Vistoria** atua há mais de 17 anos no mercado de perícias e vistorias cautelares, com **certificação ISO 9001** e presença consolidada na Baixada Santista. Nossa vistoria abrange a análise estrutural do veículo, seus dados aparentes e a verificação completa dos **elementos de identificação** (chassi, motor, etiquetas e vidros).

A partir dos elementos de identificação levantados em nossa vistoria, realizamos a pesquisa do veículo em **bases de dados especializadas** para apurar histórico de **sinistros**, **leilão**, **roubo/furto** e **restrições administrativas**.

As consultas em bases de dados são executadas por **empresas parceiras homologadas** pela Autêntica Vistorias, cuja operação é **independente** da nossa.

Nosso compromisso é entregar o relatório mais completo e transparente possível sobre o veículo vistoriado. Contudo, determinadas informações podem estar indisponíveis nas bases de dados consultadas ou protegidas por **sigilo judicial**. Por essa razão, assumimos uma **obrigação de meio** — buscar o melhor resultado disponível — e não uma obrigação de resultado.

Em relação às **SEGURADORAS**: cada companhia adota seus próprios critérios de aceitação e precificação. Além das condições do veículo, fatores como **perfil do condutor**, **histórico de sinistralidade** e **região de circulação** podem influenciar a decisão da seguradora.

Recomendamos que, antes de adquirir um veículo, o comprador consulte sua seguradora sobre as regras de aceitação vigentes. **O TRABALHO DE LAUDO CAUTELAR REALIZADO PELA AUTÊNTICA VISTORIAS É INDEPENDENTE DAS COMPANHIAS DE SEGURO**, não sendo possível garantir a aceitação ou recusa do veículo por parte dessas empresas.

ESPECIAL

REDE CRED AUTO

AUTÊNTICA VISTORIAS

DATA: 16/10/2026 **HORA:** 13H20

[redacted]

[redacted]

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

TOYOTA

PLACA	[redacted]	**PROCEDÊNCIA**	NACIONAL
CHASSI		**Nº DO MOTOR**	[redacted]
RENAVAM		**TIPO**	AUTOMOVEL
COR	PRATA	**ANO / MODELO**	2019 / 2020
FABRICANTE	TOYOTA/ETIOS SD XPLUS MT	**MUNICÍPIO / UF**	SAO VICENTE / SP
MARCA	TOYOTA/ETIOS SD XPLUS MT	**CAP. PASSAG.**	[redacted]
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	**POTÊNCIA**	
CAP. DE CARGA	*NÃO INFORMADO*	**ESPÉCIE**	PASSAGEIRO
CARROCERIA	*NÃO INFORMADO*	**CAIXA CÂMBIO**	[redacted]
EIXO	*NÃO INFORMADO*	**EIXO AUXILIAR**	*NÃO INFORMADO*
EIXO TRASEIRO	*NÃO INFORMADO*	**CILINDRADAS**	[redacted]
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	**PESO BRUTO**	
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	**ATUALIZAÇÃO**	27/09/2026

RESTRIÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA ATIVA DE ROUBO/FURTO		
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 02**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 04**	NADA CONSTA

Comunicado / Venda

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA

Kart Veículo

NÃO FORAM LOCALIZADAS ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS!

Renajud Detalhado

VEÍCULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

Recall de Veículo

(NÃO) EXISTE RECALL PARA O VEÍCULO

Gravame

VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG

MULTAS / RENAINF DETALHADO

NÃO FORAM LOCALIZADAS MULTAS RENAINF

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MARCA / MODELO	TOYOTA / ETIOS SD XPLUS MT	**MUNICÍPIO / UF**	SAO VICENTE - SP
FABRICAÇÃO	2019 / 2020	**COR**	PRATA
PLACA	[redacted]	**RENAVAM**	[redacted]
CHASSI		**MOTOR**	

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

DÉBITOS MUNICIPAIS	0,00	**DÉBITO IPVA**	0,00
DÉBITO RENAINF	0,00	**DÉBITO DEBDER**	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	**DÉBITO DETRAN**	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO	0,00	**DÉBITO DPVAT**	0,00
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	**JUDICIAL**	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	**RESRENAJUD**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 6**	NADA CONSTA

Comparativo

CAMPO	BASE NACIONAL	BASE ESTADUAL	SITUAÇÃO
CHASSI	[redacted]	[redacted]	✓
MOTOR			✓
COR	PRATA	PRATA	✓
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL / GASOLINA	✓

TABELA FIPE

MODELO	ETIOS X PLUS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC.	**MARCA**	TOYOTA
VALOR	R$ 61.638,00	**COMBUSTÍVEL**	*NÃO INFORMADO*
ANO FABRICAÇÃO	2019	**ANO MODELO**	2020
CÓDIGO FIPE	[redacted]	**REFERÊNCIA**	OUTUBRO/2026

DECODIFICADOR

CHASSI	[redacted]	**MARCA**	TOYOTA
MODELO	ETIOS	**MONTADORA**	TOYOTA
VEÍCULO	ETIOS	**VERSÃO**	*NÃO INFORMADO*
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	**COMBUSTÍVEL**	*NÃO INFORMADO*
ANO MODELO	2020	**ANO FABRICAÇÃO**	2019
PAÍS	BRASIL	**REGIÃO GEOGRÁFICA**	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

INFORMAÇÃO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

FAROL / PARECER TÉCNICO



FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL Principais características:
Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.
Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).

Leilão 01

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

Leilão 02

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

CSV - VEÍCULO

NÃO FOI LOCALIZADO CSV PARA O VEÍCULO!

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL [redacted]

BASE HISTÓRICA PROPRIETÁRIOS

ANO	2026	[redacted]	
DATA	16/10/2026	**CIDADE / UF**	SAO VICENTE - SP

Alerta Óbito

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO

Estas informações são confidencias e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 08.881.426/0001-03, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 08.881.426/0001-03. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 08.881.426/0001-03 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.