DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Valide esse laudo!

[redacted]

DATA REALIZAÇÃO: 29/10/2026 11:58 - DATA IMPRESSÃO: 29/10/2026 12:55

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	QUILOMETRAGEM:	188698 KM
Nº CHASSI:		COR:	PRATA
Nº MOTOR:		COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2014
MARCA:	HONDA	ANO MODELO:	2015
MODELO:	FIT EXL CVT	SITUAÇÃO CHASSI:	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME

179

179
ITENS
VERIFICADOS

SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	179 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	0 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO

75
ITENS
VERIFICADOS

75

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

26
ITENS
VERIFICADOS

26

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR

78
ITENS
VERIFICADOS

78

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo:
Consulta: [redacted]
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO


CHASSI


MOTOR


DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA


DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA


TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA


TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo:
Consulta: [redacted]
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 1496	DATA DI:
MUNICÍPIO: CAMPINAS	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 1	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 152	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 116	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL


DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2015	País	Brasil
Câmbio	4 Marchas / Automático	Portas	4
cc Motor	1.5 16V (116cv), 1.8 (140cv),	Região Geográfica	América do Sul
Dígito de Controle	Código Fixado	Veículo	Fit,
Fabricante	HONDA	Versão	EX
Início de Motor	L15Z3		



HODÔMETRO


CAIXA DE CÂMBIO


GRAVAÇÃO DOS VIDROS


ETIQUETA ETA


COMPARTIMENTO DO MOTOR


PAINEL DE INSTRUMENTO


LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)


LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo:
Consulta:
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	7	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 188698

HISTÓRICO DE RECALL [redacted]

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo:
Consulta: [redacted]
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: SP
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


PAINEL DIANTEIRO


TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA


TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA


LONGARINA DIREITA


LONGARINA ESQUERDA


ALMA DO PARA-CHOQUE


PAINEL CORTA-FOGO


COLUNA DIANTEIRA


COLUNA CENTRAL


COLUNA TRASEIRA


CAIXA DE AR


PAINEL TRASEIRO

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo:
Consulta: [redacted]
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


CAIXA DO ESTEPE


COLUNA DIANTEIRA


COLUNA TRASEIRA


COLUNA CENTRAL


CAIXA DE AR


ASSOALHO DO PORTA MALAS


ASSOALHO CENTRAL


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA


LONGARINA TRASEIRA DIREITA


TETO


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA


CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo:
Consulta: [redacted]
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: SP
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA


CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR
VÍDEOS

Parceiro Comercial: [redacted]
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 29/10/2026 11:58
Data Impressão: 29/10/2026 12:55

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

N° CHASSI [redacted]
N° MOTOR
PLACA: SF
MARCA:HONDA
MODELO:FIT EXL CVT

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2015
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

VÍDEOS REALIZADOS NO VEÍCULO

Aponte a câmera do seu celular no QR Code para visualização

Vídeos disponíveis: Parte Interna do Veículo / Parte Externa do Veículo

[redacted]

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

LAUDO DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
[redacted]

Data da Realização
29/10/2026 12:54

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

JW VISTORIA PREVIA LTDA-ME - TAQUARAL
18225667000158 - AV BARAO DE ITAPURA, 3095
TAQUARAL - CAMPINAS / SP- CEP13073300 - TEL.: 19 37055100
SAC (11) 4418-7000 - central_atencimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br