PLENAVER
CNPJ: 22.749.502/0001-52
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 328
TELEFONE: (11) 50314-102
DATA LAUDO: 20/08/2026 10:19:55

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	DEALER HONDA NAÇÕES UNIDAS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
ASCENDANT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08.250.575/0001-74	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	HYUNDAI	HYUNDAI CRETA1TA LIMITED

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2022	2022	0	PRETA	[redacted]		25924

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL
✓	MULTAS E DEBITOS
✓	LEILÃO
✓	SINISTRO
✓	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
−	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
−	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAVER VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

DIANTEIRA



TRASEIRA



HODÔMETRO KM



DOC. DO VEÍCULO



CHASSI



ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PAINEL TRASEIRO



LACRE DA PLACA




ETIQUETA VIS MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO




LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



PANORÂMICA



[redacted]