VISTOS
SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS LTDA.

Aprovado

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Placa	[redacted]	Data	2026-06-27	Laudo	[redacted]
Cidade / UF	VALINHOS-SP / SP	Marca	TOYOTA	Modelo	CCROSS XRX HYBRID
Ano Fabricado / Modelo	2022 / 2023	Cor	CINZA	Renavam	[redacted]
Lacre da Placa	QR	Combustivel	GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	Hodômetro	119431
Loja	Byd Valinhos	Digitador	[redacted]	Vistoriador	[redacted]

	Veiculo		BIN
Chassi Nº	[redacted]	✓	[redacted]
Motor Nº		✓	

Por ocasião dos exames, o veículo encontrava-se com:

A Numeração do Chassi
- Gravação sem vestigios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante

A Numeração do Motor
- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante
- Gravação sem vestígios aparente de procedimento de adulteração
- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos orgãos competentes (BIN)

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Compartimento do Motor
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Batente da Porta
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Etiqueta Online Obrigatória (ETA) - Piso / Assoalho
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Pára-Brisa
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Esquerda Dianteira
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Esquerda Traseira
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Direita Dianteira
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro da Porta Direita Traseira
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro Lateral Direito Traseiro
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro Lateral Esquerdo Traseiro
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

Gravação do chassi - Vidro Traseiro
- Original / Dentro dos padrões do frabricante

A numeração do Câmbio
- Sem campo visual suficiente para fotografar, razão porque a referida fotografia não acompanha o laudo

Lacre da Placa
- Lacre sem vestígios de violação

Registro ou Histórico de Leilão / Salvado / Sinistro

Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documente integrante a este laudo). Importante: a Vistos Vistorias, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados

Observação:

Digitalizado com CamScanner


VISTOS
SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS LTDA.

Aprovado


FOTOGRAFIAS ILUSTRATIVAS



Frente



Traseira




Chassi



Motor

☒

Lacre



Hodômetro

Digitalizado com CamScanner

VISTOS
Serviços de Vistorias Técnicas Ltda.

Aprovado



Extra 1



Extra 2



Extra 3

Extra 4

Vistoriador [redacted]

Digitalizado com CamScanner