Modelo do veículo: LR/DISC SPT P250FF SE

N° do laudo [redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Car Expert

Placa: [redacted]

[redacted]

Laudo Consulta

APROVADO
APROVADO

Vistoria Cautelar

[redacted]

		Placa: [redacted]	Cor: **Preta**	Ano de fabricação: **2021**	Data da vistoria: **14/09/2026**
		UF: **SP**	Capacidade:	Ano do modelo: **2021**	Fabricante: **LAND ROVER**
Modelo: **LR/DISC SPT P250FF SE**	Combustível: **Alcool / Gasolina**	Km: **49964**	Renavam:	Câm[redacted]	Motor:
Chassi:	Vistoriador:		Unidade:		VOUCHER Nº:

[redacted]

Conclusão gráfica



Consultas (14 itens verificados)

- Car Xp - Base Estadual | São Paulo
- Car Xp - Nacional Fabril
- Cadastro Veículo
- Car Xp - Consulta De Motor
- Car Xp - Parecer Técnico
- Car Xp - Renainf
- Car Xp - Histórico De Roubo E Furto



Frente



Traseira

[redacted]

Vistoria Cautelar

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted] N° do chassi (Veículo)

- **Chassi** - Numeração dentro dos padrões do fabricante.
  - Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted] N° do motor (Veículo)

- **Motor** - Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.
  - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante.



Vistoria Cautelar

CONCLUSÃO

Conclusão Final
Aprovado

PLACA

Placa
Placa e tarjeta em conformidades

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio
Numeração dentro dos padrões do fabricante

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original

ETIQUETA DO ASSOALHO
Original

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
Original

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Não original/outro tipo

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Não original/outro tipo

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Não original/outro tipo

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Não original/outro tipo

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Não original/outro tipo

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
Não original/outro tipo

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA
Não original/outro tipo

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Não original/outro tipo

Condição estrutural da carroceria


Carroceria
Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Nenhum registro encontrado.

Vistoria Cautelar

Fotos



DOCUMENTO CRLV/CRV



SUSPENSÃO/MO



PNEUS TWI



Hodômetro



GRAVAÇÃO DO CHASSI VIDRO



CAIXA DE AR MOTORISTA

Vistoria Cautelar

Fotos



TRILHO COLUNA CENTRAL MOTORISTA



TRILHO COLUNA TRAS MOTORISTA




TRASEIRA 45º MOTORISTA



Placa



JUNÇÃO PAINEL TRASEIRO - CAIXA DE STEP



PORTA-MALAS - CAIXA DE STEP TOTAL

Vistoria Cautelar

Fotos



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA



LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO



TRILHO COLUNA TRAS PASSAGEIRO



TRILHO COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO



ETIQUETA ETA - 1.2.3

Vistoria Cautelar

Fotos



CAIXA DE AR PASSAGEIRO



Dianteira 45º PASSAGEIRO



NUMERAÇÃO DO CAMBIO



PAINEL DIANTEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



ETIQUETA ETA - MOTOR

Fotos



TORRE DO AMORTECEDOR MOTORISTA



TORRE DO AMORTECEDOR PASSAGEIRO




LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA



LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO



PAINEL DIANTEIRO INFERIOR



CHECK LIST DE VISTORIA

Fotos



TRILHO PAINEL TRASEIRO SUPERIOR



PAINEL INTERNO

[redacted]

CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de GRUPO SINAL, emitido pela CAR EXPERT VISTORIAS AUTOMOTIVAS - 6523.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovadosaprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 14/09/2026 [redacted]
Marca/modelo: LAND ROVER/LR/DISC SPT P250FF SE [redacted]
Razão So[redacted]
Endereço [redacted]





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.

[redacted]



Laudo Consulta

INFORMAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA.
- A UNIDADE CAR EXPERT BR - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA.
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA.
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA CAR EXPERT BR - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 14/09/2026).
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS.
- A CAR EXPERT BR - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS.
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA.
- A CAR EXPERT BR - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO.
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS SÃO TESTES BÁSICOS E ÚNICOS REALIZADOS APENAS NOS ITENS DESCRITOS QUANDO POSSÍVEL.
- OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DESTES ITENS. PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SUGERIMOS SUBMETER O VEÍCULO PARA ANÁLISE DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA.
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MÁS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÕES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA
- ESTA CAUTELAR NÃO VERIFICA SINAIS DE ALAGAMENTO NO VEÍCULO
- ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTE DOCUMENTO.

CarExPert

CONSULTADO EM: 14/09/2026 ÀS 14:30 [redacted]

CAR XP TOTAL carexpert.br

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]

MARCA/MODELO: LR/DISC SPT P250FF SE

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: SÃO PAULO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

4 PONTOS DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

CAR XP - BASE ESTADUAL	CAR XP - NACIONAL FABRIL	CADASTRO VEÍCULO	CAR XP - CONSULTA DE MOTOR	CAR XP - PARECER TÉCNICO	CAR XP - RENAINF	CAR XP - HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	CAR XP - SIS-CSV
CAR XP - GRAVAME	CAR XP - LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	CAR XP - INDÍCIO DE SINISTRO	CAR XP - SINISTRO PT 2	CAR XP - RECALL	SISCSV - SINISTRO	

DADOS DO VEÍCULO

PLAC [redacted] **COR:** PRETA **TIPO:** UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL [redacted]

CAR XP - BASE ESTADUAL | SÃO PAULO

PLACA [redacted] **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL

CHASS [redacted]

COR: PRETA **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2021

MUNICÍPIO/UF: SAO PAULO/SP **TIPO DO VEÍCULO:** UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA **MARCA/MODELO:** LR/DISC SPT P250FF SE

DADOS DO PROPRIETÁRIO - BASE ESTADUAL

[redacted]

RESTRIÇÕES - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FURTO:

RESTRIÇÃO BLOQUEIO GUINCHO:

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO JUDICIAL:

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:

RESTRIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL: NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTRIÇÃO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DÉBITOS - BASE ESTADUAL

X CONSTA DÉBITOS PARA A PLACA

DERSA: 0,00

DER: 0,00

DETRAN: 0,00

CETESB: 0,00

RENAINF: 0,00

MUNICIPAIS: 977,42

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 0,00

IPVA: 0,00

GRAVAME - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FINANCEIRA: NADA CONSTA	**NOME DO AGENTE:**
ARRENDATÁRIO FINANCIADO:	**N° DO DOCUMENTO FINANCIADO:**
DATA DE INCLUSÃO:	

INTENÇÃO DE GRAVAME - BASE ESTADUAL

VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	**NOME DO AGENTE:**
FINANCIADO:	**N° DO DOCUMENTO FINANCIADO:**
DATA DE INCLUSÃO:	

LICENCIAMENTO - BASE ESTADUAL

CRVL EXERCÍCIO ATUAL: 2026	**CRVL LICENCIAMENTO ATUAL:** 13/01/2026	**CRVL DATA DE EMISSÃO ATUAL:** 25/05/2021

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BASE ESTADUAL

COMUNICAÇÃO: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	**INCLUSÃO:**
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR:	**N° DO DOCUMENTO DO COMPRADOR:**
VENDA:	**NOTA:**
PROTOCOLO:	



ATENÇÃO NA COMPRA

CAR XP - NACIONAL FABRIL

PLACA [redacted]	
ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO	**MUNICIPIO/UF:** SAO PAULO/SP
FABRICANTE: LAND ROVER	**MARCA/MODELO:** LR/DISC SPT P250FF SE
ANO DE FABRICAÇÃO: 2021	**ANO DO MODELO:** 2021
TIPO: UTILITARIO	**ESPÉCIE:** MISTO
CILINDRADAS [redacted]	**POTÊNCIA** [redacted]
Nº DE EIXOS: [redacted]	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: [redacted]	**SEGMENTO:** AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	**PASSAGEIROS:** [redacted]
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABR** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: [redacted]	**CARROCERIA/TIPO:** [redacted]
PESO BRUTO [redacted]	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO [redacted]	**RENAVAM:**

Aiude a identificar a versão

Não foi possível confirmar o modelo automaticamente. Escolha a versão que melhor corresponde ao veículo.

Entre na sua conta para indicar a versão.

CADASTRO VEÍCULO

PLA [redacted]

ANO DE FABRICAÇÃO: 2021

ANO DO MODELO: 2021

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

TIPO: UTILITARIO

ESPÉCIE: MISTO

CARROCERIA: [redacted]

FABRICANTE: LAND ROVER

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SUVS

MODELO: LR/DISC SPT P250FF SE

MARCA/MODELO: LR/DISC SPT P250FF SE

COR: PRETA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

URBANO:

RODOVIARIO:


CAR XP - CONSULTA DE MOTOR

[redacted]

RESPOSTA: NUMERO DE MOTOR INFORMADO ESTA EM CONFORMIDADE COM A BASE BIN

SEM RISCO

CAR XP - PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.

SEM RISCO

CAR XP - RENAINF

DADOS GERAIS

[redacted]

UF: SP

DATA INÍCIO: 01/01/2021

DATA FIM: 14/09/2026

DADOS DO INFRATOR/CONDUTOR

[redacted]

N° CNH CONDUTOR: SP

DADOS SUSPENSÃO/CANCELAMENTO

[redacted]

DATA DO REGISTRO: SP

ORIGEM: MULTAS EM COBRANÇA

ACEITE UF JURISDIÇÃO:

OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 1

[redacted]

AUTO DA INFRA [redacted]

DATA DA INFRAÇÃO: 17/10/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 2

ORGÃO AUTUADOR [redacted]

AUTO DA INFRAÇÃ [redacted]

CÓDIGO DA INFRA [redacted]

DATA DA INFRAÇÃO: 10/10/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 3

ORGÃO AUTUADOR [redacted]

AUTO DA INFRAÇ [redacted]

CÓDIGO DA INFRAÇ [redacted]

DATA DA INFRAÇÃO: 10/10/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

OCORRÊNCIA 4

ORGÃO AUTUADOR: [redacted]

AUTO DA INFRAÇ [redacted]

CÓDIGO DA INFRAÇ [redacted]

DATA DA INFRAÇÃO: 05/09/2025

EXIGIBILIDADE: SIM

ATENÇÃO NA COMPRA

CAR XP - HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SEM RISCO

CAR XP - SIS-CSV

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]

ANO FABRICAÇÃO: 2021

ANO MODELO: 2021

CMC: [redacted]

[redacted]

TIPO CARROCERIA CÓDIGO: [redacted]

TIPO CARROCERIA: JIPE

CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR

CHASSI SÉRIE:

CILINDRADAS: [redacted]

COMBUSTÍVEL CÓDIGO [redacted]

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

COR CÓDIGO: [redacted]

COR: PRETA

ESPÉCIE: MISTO

INDICADOR ALARME: NÃO

INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO

LOTAÇÃ [redacted]

MARCA/MODELO CÓDIGO: [redacted]

MARCA/MODELO: LR/DISC SPT P250FF SE

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO [redacted]

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: SAO PAULO

QTD. EIXOS [redacted]

PB [redacted]	**POTÊNCIA** [redacted]
N° IDENTIFICAÇÃO PRO [redacted]	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO [redacted]	**TIPO VEÍCULO:** UTILITARIO
UF JURISDIÇÃO:	**INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:** NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	**INDICADOR MULTA RENAINF:** SIM
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	**INDICADOR RECALL 1:** NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	**INDICADOR RECALL 3:** NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	**RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	**INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:** NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	**RESTRIÇÃO RFB:**
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	**INDICADOR OSTENTA PIV:** NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	**TIPO ARRENDATÁRIO:**
N° CARROCERIA:	**REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:**
REMARCAÇÃO CHASSI:	**DATA EMISSÃO CRV:** 25/05/2021
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	**ORGÃO RFB CÓDIGO:**
ORGÃO RFB:	**N° EIXO AUXILIAR:**
N° EIXO TRASEIRO:	**NATUREZA FATURADO:**
UF FATURADO:	**NATUREZA IMPORTADOR:**
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	**PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:**
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	**DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:**
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	**TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:** [redacted]
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	**NOME ARRENDATÁRIO:**
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	**N° CÂMBIO:**
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	**N° ID FATURAMENTO:**
N° ID IMPORTADOR:	**N° MOTOR:**
[redacted]	**POSSUIDOR DOCUMENTO** [redacted]
POSSUIDOR ORIGEM: [redacted]	**N° DOC PROPRIETÁRIO:**
[redacted]	**REGISTRO ADUANEIRO:**
RENAVAM: [redacted]	**USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	**USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

MULTAS RENAINF

QUANTIDADE: [redacted]	**QUANTIDADE REAL** [redacted]

MULTA 1

[redacted]

[redacted]

CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR [redacted] **ORGÃO AUTUADOR:** CET-SP **N° AUTO INFRAÇÃ** [redacted]

CÓDIGO INFRAÇÃ [redacted] **CÓDIGO DESDOBRAMENTO** [redacted] **DESCRIÇÃO INFRAÇÃO:** TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO

DATA INFRAÇÃO: 05/09/2025 **HORA INFRAÇÃO:** 09:39 [redacted]

CÓDIGO RENAI [redacted] **VALOR MULTA:** R$ 130,16 **DATA VENCIMENTO:** 19/01/2026

MULTA 2

[redacted] [redacted] [redacted]

CÓDIGO ORGÃO AU [redacted] **ORGÃO AUTUADOR:** CET-SP [redacted]

CÓDIGO INFRAÇÃO: [redacted] **CÓDIGO DESDOBRAMENTO:** 2 **DESCRIÇÃO INFRAÇÃO:** TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO

DATA INFRAÇÃO: 10/10/2025 **HORA INFRAÇÃO** [redacted] [redacted]

CÓDIGO RENAI [redacted] **VALOR MULTA:** R$ 130,16 **DATA VENCIMENTO:** 23/02/2026

MULTA 3

[redacted]

CÓDIGO ORGÃO AUTUADO [redacted] **ORGÃO AUTUADOR:** CET-SP **N° AUTO INFRAÇÃO** [redacted]

CÓDIGO INFRAÇÃO [redacted] **CÓDIGO DESDOBRAMENTO:** [redacted] **DESCRIÇÃO INFRAÇÃO:** TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM. P/ TRANSP. PUBL. COLETIVO PASSAG.

DATA INFRAÇÃO: 10/10/2025 **HORA INFRAÇÃO:** 17:46 [redacted]

CÓDIGO RENAIN [redacted] **VALOR MULTA:** R$ 293,47 **DATA VENCIMENTO:** 23/02/2026

MULTA 4

[redacted] [redacted]

CÓDIGO ORGÃO AUTUA [redacted] **ORGÃO AUTUADOR:** PREF. DE SP SAO CAETANO DO SUL [redacted]

CÓDIGO INFRAÇÃO [redacted] **CÓDIGO DESDOBRAMENTO** [redacted] **DESCRIÇÃO INFRAÇÃO:** AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA

DATA INFRAÇÃO: 17/10/2025 **HORA INFRAÇÃO:** 09:52 [redacted]

CÓDIGO RENAIN [redacted] **VALOR MULTA:** R$ 293,47 **DATA VENCIMENTO:** 19/02/2026

VISTORIAS

[redacted] **IDENTIFICADOR CSV:** ABRIR VISTORIA

ATENÇÃO NA COMPRA

CAR XP - GRAVAME

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

CAR XP - LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CAR XP - INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

CAR XP - SINISTRO PT 2

MENSAGEM: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CAR XP - RECALL

RESULTADO: A CONSULTA ESTÁ EM ANDAMENTO, CONSULTE NOVAMENTE EM INSTANTES.

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
14/09/2026	49964	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.