visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

Vistoria Cautelar

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	30/10/2026 17:58:44	**STATUS:**	CONFORME
CLIENTE:	[redacted]		
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	RENAULT	**MODELO/VERSÃO:**	RENAULT KWID ZEN 2
ANO FAB./MODELO:	2024/2025	**COR:**	BRANCA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUIDA	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NAO IDENTIFICADO	**KM:**	50143

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

DIANTEIRA




TRASEIRA



HODÔMETRO



CHASSI



MOTOR



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO



VIDRO



[redacted]

[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

VIDRO




VIDRO



VIDRO



DIANTEIRA



TRASEIRA



PLACA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



INTERIOR



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



CAIXA DE AR




LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



[redacted]

[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE
[redacted]

[redacted]

[redacted]


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]