ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	M.BENZ	MERCEDES BENZ
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2025	2025		PRATA	[redacted]		22816

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

APROVADO


DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 80



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 81



CAIXA DE AR ESQUERDA 67



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA 96



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA 76



LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

APROVADO

VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



TRASEIRA DIREITA 90º



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS COLUNA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA 96



COLUNA CENTRAL DIREITA 84



COLUNA DIANTEIRA DIREITA 76



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR DIREITA 88



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistor[redacted]

APROVADO


LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI



DOC. DO VEÍCULO



MOTOR



[redacted]

[redacted]

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]