visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO
Vistoria Cautelar

DADOS GERAIS:

DATA:	05/10/2026 12:41:57
CLIENTE:	PARTICULAR RIBEIRÃO
UNIDADE:	VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XX - ALTO DA BOA VISTA

STATUS:	
Nº DA VISTORIA:	[redacted]
VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA
ANO FAB./MODELO:	2025/2026
PLACA:	[redacted]
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	

MODELO/VERSÃO:	TOYOTA COROLLA APREMIUMH
COR:	BRANCA
CIDADE:	RIBEIRAO PRETO
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	[redacted]
Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO MOTOR NO CRLV:	
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA ÁLCOOL ELÉTRICO
KM:	3118

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:
308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:
501-Original

2 - Do batente da porta:
510-Original

3 - Do assoalho:
518-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):
605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:
613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:
621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:
629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):
637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:
645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:
653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:
661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:
701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo
901.1-Funcionando

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa,em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa não estão sujeitas a decisão da comercialização do veiculo, e isenta a Visão Total de mesma.Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A20 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XX - ALTO DA BOA VISTA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XX - ALTO DA BOA VISTA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XX - ALTO DA BOA VISTA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: **A20 VISTORIA VEICULAR LTDA** e CNPJ: **60.710.329/0001-78** e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

DIANTEIRA




DIANTEIRA ESQUERDA 90º




DIANTEIRA DIREITA 90º




TRASEIRA DIREITA 90º




TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



PLACA



PORTA MALAS



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A20 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 60.710.329/0001-78 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A20 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 60.710.329/0001-78 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

ETIQUETA VIS COLUNA




CHASSI



PARABRISA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA DO CINTO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



[redacted]

Vistoriador Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A20 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 60.710.329/0001-78 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ETIQUETA VIS MOTOR



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A20 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 60.710.329/0001-78 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]


[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]