OBJETIVA® VISTORIA VEICULAR

FOTOS DO LAUDO DE VISTORIA

[redacted]

Placa	Laudo nº	Data/Hora	Resultado do Laudo
[redacted]	[redacted]	**06/10/2026 14:13**	**CONFORME**

Informações cadastrais coletadas


▶ Cliente: CABRAL MULTIMARCAS loja 4	▶ Marca: CHEVROLET	▶ Ano-Fabr.: 2018
▶ Nº Chassi: [redacted]	▶ Nº Motor: [redacted]	▶ Ano-Model: 2018
▶ Nº Carroc.: [redacted]	▶ Cidade/UF: RIBEIRAO PRETO/SP	▶ Hodômetro: 172590km
▶ Modelo: CRUZE LTZ HB AT	▶ Nº Câmbio: [redacted]	▶ Cor: BRANCA

Fotos do veículo

CHASSI




MOTOR



CÂMBIO



FRENTE 45°



IMPORTANTE

Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA

FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME
22952502000155

Versão 2.0 - 06/10/2026 14:13

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, nº 160
Jardim Simus, 18055271
Sorocaba - SP

sorocaba@objetivavistorias.com.br

1530342102

OBJETIVA VISTORIA VEICULAR

FOTOS DO LAUDO DE VISTORIA

[redacted]

Placa [redacted]

Laudo nº [redacted]

Data/Hora
06/10/2026 14:13

Resultado do Laudo
CONFORME

Fotos do veículo


TRASEIRA 45°




PLACA



HODOMETRO



ETIQUETA ETA



LONGARINA DIANT. DIREITA



LONGARINA DIANT. ESQUERDA



IMPORTANTE
Este laudo não substitui a perícia oficial. A validade das informações aqui contidas refere-se apenas ao momento da vistoria.

LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA
FRT VISTORIA DE VEICULOS LTDA - ME
22952502000155

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, nº 160
Jardim Simus, 18055271
Sorocaba - SP

sorocaba@objetivavistorias.com.br

1530342102

OBJETIVA® VISTORIA VEICULAR

FOTOS DO LAUDO DE VISTORIA

[redacted]

Placa [redacted]

Laudo nº [redacted]

Data/Hora
06/10/2026 14:13

Resultado do Laudo
CONFORME

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, nº 160
Jardim Simus, 18055271
Sorocaba - SP

sorocaba@objetivavistorias.com.br

1530342102

FOTOS DO LAUDO DE VISTORIA

[redacted]

Placa [redacted]

Laudo nº [redacted]

Data/Hora
06/10/2026 14:13

Resultado do Laudo
CONFORME

Resultado do laudo

CONFORME

Vistoriador(a) [redacted]

Rua, Doutor Joaquim José Batista Ferreira, nº 160
Jardim Simus, 18055271
Sorocaba - SP

sorocaba@objetivavistorias.com.br

1530342102

QUAL O OBJETIVO DA VISTORIA CAUTELAR

CONHEÇA OS PASSOS DA VISTORIA CAUTELAR


OBJETIVA® VISTORIA VEICULAR

Documentação, histórico, sinistros entre outros.

Identificar o veículo e verificar os itens de segurança, entre outros.

Combater crimes de furto, roubo e adulteração de sinais identificadores do veículo.

Identificação do veículo (chassi, motor, vidros e etiquetas).



Etiquetas dos cintos de segurança.

Autenticidade das placas (lacre ou QR Code).

Plaqueta de identificação da carroceria.

Análise detalhada da estrutura do veículo, para saber se o veículo teve ou não danos ou substituição de peças estrutural.

O QUE É VISTORIA CAUTELAR E POR QUE ELA É IMPORTANTE?

A vistoria cautelar é um procedimento realizado em veículos seminovos/usados para avaliar seu estado de conservação e identificar possíveis problemas estruturais, além de verificar a veracidade das informações fornecidas pelo vendedor. Durante a vistoria, um profissional examina minuciosamente a carroceria, numeração do motor, chassi e outros componentes. Também são conferidos documentos, etiquetas, autenticidade das placas, histórico de leilão, de roubo e furto, e indícios de sinistro. Essa análise detalhada oferece mais segurança ao comprador, comprovando a procedência e legalidade do veículo, e evitando surpresas desagradáveis e prejuízos futuros.

Imagem meramente ilustrativa