Análise de Vistoria Cautelar Padrão

✓ Aprovado

Laudocar

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 31/08/2026 15:23

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: NISSAN

Modelo: KICKS ADVANCE AT

Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2026 / 2026

Quilometragem: 5031

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF Atual: RJ

CRLV: Não informado

Nº do lacre: Não informado

Tipo de lacre: Qr code

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): CINZA	**Cor (Atual):** CINZA
Cambio (BIN): Não informado	**Cambio (Atual):** Não informado

DESTAQUE AUTOMÓVEL ★



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

GRUPO LAUDO CAR
VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

Fotos do veiculo

AUTOMÓVEL




LATERAL DO VEÍCULO 1



LATERAL DO VEÍCULO 2



CHASSI



N° DO MOTOR




COMPARTIMENTO MOTOR



HODÔMETRO



LACRE



CRLV



ETIQUETA ETA 1

[redacted]



ETIQUETA ETA 2




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ESTEPE



MALA DO VEÍCULO




ETIQUETA DO CINTO



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA 1



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA 2



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2

GRUPO LAUDO CAR

[redacted]



TORRE AMORTECEDOR 1



TORRE AMORTECEDOR 2



COLUNA LATERAL 1



COLUNA LATERAL 2




CAIXA DE AR LADO 1




CAIXA DE AR LADO 2



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DEBAIXO 1



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DEBAIXO 2



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9

[redacted]



ADICIONAL 10



ADICIONAL 11



ADICIONAL 12




ADICIONAL 13




ADICIONAL 14



ADICIONAL 15



ADICIONAL 16



ADICIONAL 17



ADICIONAL 18

GRUPO LAUDOCAR
VISTORIA CAUTELAR

Checklist

CONSULTA:

- QUEIXA DE ROUBO E/OU FURTO: **NADA CONSTA**
- HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO: **NADA CONSTA**
- ÍNDICIO DE SINISTRO: **NADA CONSTA**
- SINISTRO, INDENIZAÇÃO INTEGRAL: **NADA CONSTA**
- LEILÃO SEGURADORA: **NADA CONSTA**
- LEILÃO FINANCEIRA BANCO : **NADA CONSTA**
- LEILÃO TERCEIROS PARTICULAR/PRIVADO/LOCADORA: **NADA CONSTA**
- RECALL PENDENTE: **NADA CONSTA**
- HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA: **NADA CONSTA**
- REGISTRO DE EVENTO CORPORATIVO E/OU REMARKETING: **NADA CONSTA**
- VEÍCULO BAIXADO / FORA DE CIRCULAÇÃO: **NADA CONSTA**
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: **GRAVAME ATIVO**
- CSV CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR : **NADA CONSTA**
- RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
- RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NADA CONSTA**
- GÁS NATURAL VEICULAR: **NADA CONSTA**

CHASSI (VIN):

- NÚMERO CHASSI VIN : **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- NÚMERO MOTOR: **OK ORIGINAL**

CAR
TELAR

VIDROS (VIS):

- VIDRO PARABRISA DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- VIDRO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- VIDRO TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- VIDRO TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- VIDRO TRASEIRO PORTA MALAS : **OK ORIGINAL**

ETIQUETA:

- ETIQUETA ETA MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA ETA BATENTE PORTA: **OK ORIGINAL**

LACRE:

- PLACA: **OK ORIGINAL**




ESTRUTURA:


- ALMA PARACHOQUE DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR LADO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR LADO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ALMA PARACHOQUE TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ASSOALHO DA MALA: **OK ORIGINAL**
- ASSOALHO CENTRAL VEÍCULO: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE RODA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE RODA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE RODA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- REFORÇO MONOBLOCO LADO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- REFORÇO MONOBLOCO LADO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**




Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)


GRUPO LAUDO CAR VISTORIA CAUTELAR

OBSERVAÇÕES ADICIONADAS (EXTERNO)


- **15** Para-lama dianteiro esquerdo – *Pintura em boas condições*
- **18** Porta dianteira esquerda – *Pintura em boas condições*
- **20** Porta traseira esquerda – *Pintura em boas condições*
- **22** Lateral traseira esquerda – *Pintura em boas condições*
- **24** Para-lama dianteiro direito – *Pintura em boas condições*
- **27** Porta dianteira direita – *Pintura em boas condições*
- **29** Porta traseira direita – *Pintura em boas condições*
- **31** Lateral traseira direita – *Pintura em boas condições*
- **33** Capô – *Pintura em boas condições*
- **35** Teto externo – *Pintura em boas condições*
- **36** Tampa traseira porta-malas – *Pintura em boas condições*



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionais

Pintura em boas condições, mais informações no croqui.

GRUPO LAUDO CAR VISTORIA CAUTELAR



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma



informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

VISTORIA CAUTELAR

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico** e **informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.** Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

[redacted]