VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted]	UF PR	CHASSI [redacted]	FABRICANTE NISSAN
MODELO KICKS SENSE AT	COR PRETA	ANO FAB 2025	ANO MOD 2026
COMBUSTÍVEL ALCOOL / GASOLINA	KM 12580	RENAVAM [redacted]	MOTOR
CÂMBIO NI			





RESUMO

ESTRUTURA	IDENTIFICAÇÃO	PINTURA	MOTOR	CHASSI
✓	✓	✓	✓	✓

✓ ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI	NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO
NÃO CONSTA COMO ROUBADO	NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO
O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"	NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES
NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO	NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS
NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO	DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS
NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS	NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES
NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA	

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA
[redacted]

ID
[redacted]

DATA
27/02/2026

HORA
11:39

UNIDADE
[redacted]

CLIENTE
[redacted]

ANALISTA
[redacted]

VISTORIADOR

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA OK	PAINEL OK
PAINEL CORTA FOGO OK	PARALAMA INTERNO ESQUERDO OK	PARALAMA INTERNO DIREITO OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO OK	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO OK	COLUNA DIANTEIRA DIREITA OK
COLUNA CENTRAL DIREITA OK	COLUNA TRASEIRA DIREITA OK	CAIXA DE AR LADO DIREITO ⚠ NÃO APLICÁVEL
COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO OK	COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO OK	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA OK
CAIXA DE AR LADO ESQUERDO ⚠ NÃO APLICÁVEL	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA OK	LONGARINA TRASEIRA DIREITA OK
PAINEL TRASEIRO OK	CAIXA ESTEPE OK	

OBSERVAÇÃO: ESTRUTURA OK - CAIXA DE AR OBSTRUÍDA PELO SPOILER /LONGARINA TRASEIRA DIREITA POSSUI CAPA PROTETORA, OBSTRUINDO A VISUALIZAÇÃO E CAPTURA DE FOTOS DE POSSÍVEIS AVARIAS /

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

ESTRUTURA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO



CAIXA ESTEPE



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



FRENTE 45° LADO ESQUERDO

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME


ESTRUTURA



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA


VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

PINTURA

1 CAPÔ: OK

2 TETO PINTURA: OK

3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK

4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK

5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK

6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK

7 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK


8 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK

9 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK

10 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK

11 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: OK

12 PARA-CHOQUE TRASEIRO: OK



OBSERVAÇÃO:
VEÍCULO MOLHADO NO MOMENTO DA VISTORIA, PODENDO OCULTAR ALGUMAS AVARIAS /

Pintura original | Pequenos riscos/Amassado | Repintura | Repintura com massa | Avariado | Não Aplicavel



TETO PINTURA

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO
ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL — Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR
OK

NÚMERO DO CHASSI
OK


PLAQUETA CHASSI
NÃO APLICÁVEL

PLAQUETA CARROCERIA
NÃO APLICÁVEL

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA
NÃO APLICÁVEL



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

[redacted]

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

VEÍCULO

MODELO NISSAN/KICKS SENSE AT	CHASSI [redacted]	PLACA	ESTADO PR
FABRICANTE NISSAN	COMBUSTÍVEL ALCOOL / GASOLINA	ANO FAB 2025	ANO MOD 2026
COR PRETA	NÚMERO DO MOTOR [redacted]	NÚMERO DO CÂMBIO NI	QUILOMETRAGEM 12580

RENAVAM
[redacted]



VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

VEÍCULO

Parecer Técnico: CONFORME

Estrutura ok - caixa de ar obstruída pelo spoiler
Pintura OK
Veículo molhado no momento da vistoria, podendo ocultar algumas avarias /
Longarina traseira direita possui capa protetora, obstruindo a visualização e captura de fotos de possíveis avarias /

Observações:

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.
Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.
A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

[redacted]

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS











[redacted]

UNION SOLUTIONS

[redacted]

DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO

MARCA / MODELO:
NISSAN / KICKS SENSE AT

FABRICAÇÃO / MODELO:
2025 / 2026

COR:
PRETA

EMPLACAMENTO:
CURITIBA - PR

CONSULTA

ENTRADA:
[redacted]

DATA REALIZAÇÃO:
27/02/2026 12:18

USUÁRIO:
[redacted]

SOLICITADO POR:

ANÁLISE DE MERCADO

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

NISSAN / KICKS SENSE 1.0 TURBO FLEX AUT.

PREÇO FIPE:
R$ 146,801.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R$ 142,029.97

PREÇO MERCADO BR:
R$ 142,396.97

PREÇO MERCADO PR
R$ 141,985.93

0 RESTRIÇÕES

0 MULTAS

0 DÉBITOS

0 PONTOS DE ATENÇÃO

✓ ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		

! ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS

✕ ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	[redacted]	CHASSI	[redacted]
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		NÚMERO DO MOTOR ATUAL	
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	-	POTÊNCIA	
CILINDRADAS	[redacted]	RENAVAM	
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	05/08/2025
MUNICÍPIO / UF	CURITIBA/PR	CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	NISSAN/KICKS SENSE AT	COR	PRETA
ANO FABRICAÇÃO	2025	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2026	NÚMERO DE PASSAGEIROS	[redacted]
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	[redacted]
CPF/CNPJ	DOCUMENTO NÃO LOCALIZADO		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	[redacted]	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO		TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	-
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R$ 0,00	DER	R$ 0,00
DERSA	R$ 0,00	DETRAN	R$ 0,00
IPVA	R$ 0,00	MUNICIPAIS	R$ 0,00
PRF	R$ 0,00	RENAINF	R$ 0,00
LICENCIAMENTO	R$ 0,00	MULTAS	R$ 0,00
DPVAT	R$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	[redacted]	CHASSI	[redacted]
NÚMERO DO MOTOR		NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA		CILINDRADAS	[redacted]
RENAVAM		DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	CURITIBA/PR	CPF/CNPJ FATURADO:	[redacted]

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	NISSAN / KICKS SENSE AT	ANO FRABRICAÇÃO	2025
ANO DO MODELO	2026	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	PRETA	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	NÃO INFORMADO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço [redacted]

VIN - DECODE

[redacted]

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	[redacted]	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	BRASIL
VEÍCULO	KICKS	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	NISSAN	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	KICKS
VERSÃO	NÃO INFORMADO	MOTOR	NÃO INFORMADO
ANO MODELO	2026	ANO FABRICAÇÃO	2025
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	[redacted]
REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	[redacted]
VIGÊNCIA:	02/2026	ANO MODELO FIPE:	2026
MODELO FIPE:	KICKS SENSE 1.0 TURBO FLEX AUT.	FABRICANTE FIPE:	NISSAN
COMBUSTÍVEL FIPE:	F	CHASSI:	[redacted]
PREÇO FIPE:	R$ 146.801,00	PREÇO MÉDIO:	R$ R$ 54.726,50
PREÇO FINANCEIRA:	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE REGISTROS:	[redacted]
VERSÃO:	NÃO INFORMADO	CAMBIO:	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA:	NÃO INFORMADO	ACESSÓRIO:	NÃO INFORMADO
PORTAS:	NÃO INFORMADO	CONFIGURAÇÃO:	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2026
R$ 180.146,00
0KM

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)

[redacted]

DATA DE PROCESSAMENTO:
2025-08-05

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.