plenaver
VISTORIA VEICULAR

# LAUDO CAUTELAR
# PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 26/10/2026

APROVADO

## CLIENTE

| Cliente | CNPJ |
|---|---|
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 |

## DADOS DO VEÍCULO

| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | HONDA CG 160 TITAN | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2024 | 2024 | [redacted] | | VERMELHA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| ALCOOL/GASOLINA | | | 21188 | [redacted] |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| SÃO PAULO | SP | SP | [redacted] | |

**Observações:**

LAUDO REALIZADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM PATIO DE LEILÃO, SEM QUE TENHAMOS ACESSO A ORIGEM DE POSSIVEIS OU EVENTUAIS SINISTROS PROVENIENTES DE ENCHENTE OU QUALQUER OUTRA NATUREZA, OS QUAIS PODEM GERAR EVENTUAIS RECOMPRAS OU PROCESSOS.

## ESTADO AGREGADOS

| | | |
|---|---|---|
| CONDIÇÃO DA PLACA | ✓ | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR | ✓ | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI | ✓ | |

## ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA | ✓ | |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA | ✓ | |
| CARENAGEM DIREITA | ✓ | |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO | ✓ | |
| MESA INFERIOR | ✓ | |
| MESA SUPERIOR | ✓ | |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO | ✓ | |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO | ✓ | |
| COLUNA DE DIREÇÃO | ✓ | |
| HODÔMETRO | ✓ | |
| PAINEL | ✓ | |
| TANQUE | ✓ | |
| CARENAGEM ESQUERDA | ✓ | |

## RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|---|---|---|
| SINISTRO ESPECIAL | ✓ | |
| PARECER TECNICO | ✓ | |
| LEILÃO | ✓ | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO | ✓ | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE | ✓ | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA | ✓ | |

## FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO





PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO





GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




NÚMERO DO CHASSI




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



## FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)




TANQUE




## FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



[redacted]